

NG QUARK

www.promax.it

VTB Software Resources



Le informazioni contenute nel manuale sono solo a scopo informativo e possono subire variazioni senza preavviso e non devono essere intese con alcun impegno da parte di Promax srl. Promax srl non si assume nessuna responsabilità od obblighi per errori o imprecisioni che possono essere riscontrate in questo manuale. Eccetto quanto concesso dalla licenza, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di registrazione o altrimenti senza previa autorizzazione di Promax srl. Qualsiasi riferimento a nomi di società e loro prodotti è a scopo puramente dimostrativo e non allude ad alcuna organizzazione reale.

Rev. 1.0.1

© Promax s.r.l. – Via Newton, 5/G – Z.I. Malacoda – CastelFiorentino (Fi) ITALY

email:info@promax.it - internet:www.promax.it

1 Prefazione

Questo manuale spiega come utilizzare le risorse HARDWARE della scheda NGQ e espansioni in ambiente VTB.

Per maggiori approfondimenti sul linguaggio VTB, si rimanda ai relativi manuali:

Manuale di Programmazione
Guida agli Oggetti

Gli esempi descritti non si riferiscono a nessuna applicazione reale, pertanto le loro informazioni sono puramente indicative.

2 Porta RS232/RS485

La scheda NGQ mette a disposizione 1 porta RS232/RS485 completamente gestibile da protocolli CUSTOM. Oppure da MODBUS RTU MASTER SLAVE (tramite oggetto VTB)

2.1 SER_SETBAUD

Programma il BaudRate del secondo CANALE SERIALE SER2

Sintassi

SER_SETBAUD (Baud **as long**) **as void**

Parametri

Baud Valore del Baud Rate. Questo deve corrispondere ad un valore STANDARD:
1200-2400-4800-9600-19200-38400-57600-115200

2.2 SER_MODE

Programma la modalità del secondo CANALE SERIALE. Nel caso questa funzione non sia richiamata, di default la seriale di viene programmata con:

No parity
8 bit a carattere
1 bit di stop.

Sintassi

SER_MODE(par **as char**, nbit **as char**,nstop **as char**) **as void**

Parametri

par Parity (0=no parity, 1=odd parity, 2=even parity)
nbit Numero bit a carattere (7 o 8)
nstop Numero bit di stop (1 o 2)

2.3 SER_GETCHAR

Ritorna un carattere presente nel buffer della linea seriale. Il sistema operativo si occupa della gestione del buffer di ricezione.

Questa funzione deve essere chiamata in polling dall' applicazione.

Il sistema operativo, gestisce comunque un BUFFER di ricezione ad INTERRUPT.

Sintassi

SER_GETCHAR () **as int**

Valore di ritorno

int **-1** Nessun carattere presente nel buffer
>=0 Codice (0-255) del carattere recuperato dal buffer

2.4 SER_PUTCHAR

Invia un carattere sulla linea seriale. Il sistema operativo si occupa della gestione del buffer di trasmissione.

Sintassi

SER_PUTCHAR (Car **as int**) **as void**

Parametri

Car Codice (0-255) del Carattere da inviare

2.5 SER_PUTS

Invia una stringa di caratteri sulla linea seriale. La stringa deve terminare con il carattere 0 (NULL).

Sintassi

SER_PUTS (str **as *char**) **as void**

Parametri

***str** Puntatore alla stringa

2.6 SER_PRINTL

Stampa formattata di una variabile intera.

Sintassi

SER_PRINTL (format **as *char**, val **as long**) **as void**

Parametri

Format Costante stringa che indica il formato da stampare
Val Qualsiasi valore, espressione o variabile intera

Formati disponibili

#####	Indica il numero di caratteri da stampare	23456
###.###	Stampa con il punto decimale nella posizione inserita	123.456
+####	Stampa sempre con segno	+1234
#0.##	Forza uno ZERO nel punto inserito	0.12
X##	Stampa in formato ESADECIMALE	F1A3
B##	Stampa in formato BINARIO	10110011

2.7 SER_PRINTF

Stampa formattata di una variabile float. E' come la precedente ma lavora con dei valori FLOAT.

Sintassi

SER_PRINTF (format **as *char**, val **as float**) **as void**

Parametri

Format Costante stringa che indica il formato da stampare
Val Qualsiasi valore, espressione o variabile di tipo float

2.8 SER_PUTBLK

Invia un blocco di caratteri con lunghezza specificata. Rispetto alla funzione **ser_puts** permette di inviare anche il codice 0, inoltre avvia la trasmissione in background gestendo anche il segnale RTS utilizzato per abilitare il buffer RS485.



ATTENZIONE
QUESTA È ADATTA AD UNA TRASMISSIONE BINARIA DEI CARATTERI ED È L'UNICA CHE CONSENTE LA TRASMISSIONE CON RS485.

Sintassi

SER_PUTBLK (Buffer **as *char**, Len **as int**) **as void**

Parametri

***Buffer** Puntatore al buffer da trasmettere
Len Lunghezza dei Byte da trasmettere

2.9 SER_PUTST

Ritorna lo stato della trasmissione in background avviata con **ser_putblk**.

Sintassi

SER_PUTST () **as int**

Valore di ritorno

int **-1** Errore di trasmissione
>=0 Numero di caratteri ancora da inviare

2.10 Esempio

Nell' esempio riportato, viene chiamata la funzione Read_Data() in polling dal task main. Seriale SER2 programmata con i seguenti parametri:

Baud rate → 115,200
Nr. bit dati → 8
Nr. bit Stop → 1
Parità → NO

Questa controlla se ricevuto un carattere ed effettua un risposta:

Carattere ricevuto=1 → Eco del carattere stesso (1) con **ser_putchar**
Carattere ricevuto=2 → Invio testo **"Test String"** con **Ser_puts**
Carattere ricevuto=3 → Print formattato di variabile **Num** (Long numero caratteri ricevuti)
Carattere ricevuto=4 → Print formattato di variabile **NumFloat** (Float numero random)
Carattere ricevuto=5 → Invio dati in Binario Nr. **789488** con **Ser_putblk**
Carattere ricevuto=6 → Test stato Ser_putblk risponde:
 255 errore di invio dati
 Nr caratteri rimanenti nel Buffer di trasmissione
Carattere ricevuto=Altri → Risponde **254 errore carattere non riconosciuto**

Variabili Utilizzate

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
String(20)	CHAR	No			
Num	LONG	No			
NumFloat	FLOAT	No			
Ret_fn	CHAR	No			

Codice in Init Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			<code>ser_setbaud(115200) ' set baud 115200</code>

```
ser_setbaud(115200) ' set baud 115200
```

Codice in Master Ciclo Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			<code>Read_Data() 'Read data from RS232</code>
			<code>Read_Data() 'Read data from RS232</code>

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
-----------	--------------	--------------	----------------

```

'*****
'Read Data From RS232
'*****
function Read_Data() as void
Ret_fn=Ser_getchar() ' Read one char from RS232 buffer
if Ret_fn=-1 ' none
return ' return
endif

'*****
'Read Data From RS232
'*****
function Read_Data() as void

Ret_fn=Ser_getchar() ' Read one char from RS232 buffer
if Ret_fn=-1 ' none
return ' return
endif
inc Num ' increases the received chars
NumFloat=Num*2.13 'random number
'process data received
select Ret_fn
case 1 ' ----- echo char with send_putchar
Ser_putchar(Ret_fn) ' send reply echo char
case 2 ' ----- send string with ser_puts
strcpy(String(),"Test String") ' Copy in array string text
ser_puts(String()) ' put data
case 3 ' ----- print a long formatted with ser_printl
ser_printl("###.##",Num) ' print ex: 123.45 format
case 4 ' ----- print a float formatted with ser_printf
ser_printf("###.###",NumFloat) ' print NumFloat
case 5 ' ----- put a block with ser_putblk
'Send a number 789488
String(0)=0xF0 'LSB
String(0)=0x0B
String(0)=0x0C
String(0)=0 'MSB
Ser_putblk(String(),4) ' Data len 4 byte
case 6 ' ----- test if ser_putblk is busy
Ret_fn= Ser_putst() ' check if function ser_putblk is busy
if Ret_fn=-1
Ser_putchar(255) ' send error
else
Ser_putchar(Ret_fn) ' send number of chars
endif
case else
Ser_putchar(254) ' send error no char
endselect
endfunction

```

[Scarica l'Esempio](#)

3 Modbus RTU

La Porta SER2 può essere configurata anche con il protocollo MODBUS RTU.

Il MODBUS RTU è interamente gestito da un Oggetto per VTB ed è disponibile nelle due configurazioni principali Master o Slave

3.1 OGGETTO Modbus RTU Slave

Tramite quest' oggetto è possibile gestire in modo TRASPARENTE, il protocollo ModBus RTU slave

Proprietà principali

Nodo	Nodo slave
BaudRate	baud rate inserire valori concordi
PtData()	Registri Unsigned Integer messi a disposizione del master. Indirizzo di partenza 0
Max Len Data	Dimensione del buffer PtData
TimeOut	Tempo in millisecondi interrogazione del master Questo valore deve essere di norma inferiore al timeout impostato sul master

Metodi

Nessuno

Vengono gestite le seguenti richieste MODBUS RTU:

Function Code 3	Read Multiple Registers
Function Code 6	Preset Single Registers
Function Code 16	Preset Multiple Registers

Eventi

Nessuno

3.2 Esempio ModBus slave

Nell' esempio riportato, vengono scritti e letti dei registri 16 bit all' interno della scheda.

L' array dei registri Modbus è definito col Nome **Data** e il numero massimo di registri è definito dalla DEFINE **MAX_DATA** (100 nell' esempio)

Pertanto :

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.1 → **Data(0)**

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.2 → **Data(1)**


ecc.

L' esempio legge il registro 2 - Data(1) e scrive nel registro 1 Data(0)

Oggetti utilizzati:



Modbus → **Cmodbus** → **ModBus Protocol**



Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP	<input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Data(MAX_DATA)	CHAR	No			

Dichiarare le DEFINE del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR
Variable	Type		
MAX_DATA	100		

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1 | '*****
2 | ' Sample code
3 | '*****
4 | select Data(1)
5 |     case 100
6 |         Data(0)=1
7 |     case 200
8 |         Data(0)=2
9 | endselect
    
```

```

'*****
' Sample code
'*****
select Data(1)
    case 100
        Data(0)=1
    case 200
        Data(0)=2
endselect
    
```

[Scarica l' Esempio](#)

3.3 OGGETTO Modbus RTU Master

Tramite quest' oggetto è possibile gestire in modo TRASPARENTE, il protocollo ModBus RTU Master

Proprietà principali

BaudRate	baud rate inserire valori concordi con periferiche esterne slave
TimeOut	Tempo in millisecondi del TIME OUT su risposta slave. Questo valore deve essere di norma maggiore al timeout impostato sugli slaves
Parita	0 nessuna - 1 odd - 2 even
N. bit car	Numero bit per carattere
N. bit stop	Numero bit di stop

Metodi

Name.write_regn(nodo as char, addr as uint, value as *int,n as uint) as char

Preset multiple registers func 16 ModBus RTU

Parametri

nodo	Nodo slave modbus
addr	Indirizzo registro di partenza scrittura su slave (fare riferimento allo slave)
Value	Puntatore ad unsigned integer contenente i valori da scrivere
n	Numero di registri da scrivere

Ritorna

0	Scrittura OK
1	Risposta errata dallo slave
2	Time Out
3	lunghezza dati > di 127

Name.read_regn(nodo as char, addr as uint, value as *int,n as uint) as char

Read multiple registers func 3 ModBus RTU

Parametri

nodo	Nodo slave modbus
addr	Indirizzo registro di partenza lettura su slave (fare riferimento allo slave)
Value	Puntatore ad unsigned integer di deposito dati letti
n	Numero di registri da leggere

Ritorna

0	Scrittura OK
1	Risposta errata dallo slave
2	Time Out
3	lunghezza dati > di 127
4	errore checksum

3.4 Esempio ModBus Master

Nell' esempio riportato, vengono scritti e letti dei registri 16 bit di uno slave al nodo

Oggetti utilizzati:



Modbus → **CmodbusMaster** → **ModBus Master Protocol**

Property	Value
Nome	ModbusMaster1
Left	25
Top	15
Baudrate	19200
TIME OUT	100
Parità	0
n° bit Car	8
n° bit Stop	1

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
Variable	Type	Shared	Export in Class		
RegModbus	UINT	No			
Valret	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

1  '*****
2  ' Raed data from node 1
3  ' register 10 in RegModbus variable
4  '*****
5  function Read_Data_Node_1() as void
6  Valret=modbusmaster1.read_regn(1, 10, regmodbus())
7
8  '*****
9  ' Raed data from node 1
10 ' register 10 in RegModbus variable
11 '*****
12 function Read_Data_Node_1() as void
13 Valret=modbusmaster1.read_regn(1, 10, regmodbus())
14 if Valret>0
15     ' read error
16 endif
17 endfunction
18 '*****
19 ' Write data to node 1
20 ' register 10 RegModbus variable
21 '*****
22 function Write_Data_Node_1() as void
23 RegModbus=100
24 Valret=modbusmaster1.write_regn(1, 10, RegModbus)
25 if valret>0
26     ' write error
27 endif
28 endfunction

```

[Scarica l' Esempio](#)

4 Lettura Ingressi Analogici

La CPU NGQ integra 4 ingressi analogici disponibili da funzioni VTB. Attualmente gli ingressi sono a 12 bit (valore da 0 a 4096)

4.1 Lettura Ingressi

Sintassi

NG_ADC(Channel **as Char**) **as uint**

Parametri

Channel Numero del canale (da 0 a 3)

Valore di ritorno

Ritorna il valore analogico letto:

Da 0 a 4096 se convertitore 12 BIT

Dove 0 corrisponde al livello di tensione 0 e valore MAX (4096) corrisponde al valore massimo di tensione configurato per l' ingresso

4.2 Esempio Lettura canali analogici

Nell' esempio riportato, vengono letti i canali analogici da 0 a 7 e scritti nella array AnalogValues I dati vengono letti nel TaskPlc

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
AnalogValues(8)	UINT	No			
NumCh	INT	No			

Codice su Init Task Plc

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 NumCh=0 ' reset number channel to read
```

NumCh=0 ' reset number channel to read

Codice in Task Plc

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 '*****
2 ' Read The channel
3 '*****
4 AnalogValues (NumCh)=ng_adc (NumCh)
```

```
'*****
' Read The channel
'*****
AnalogValues (NumCh)=ng_adc (NumCh)
inc NumCh 'increase channel number
if NumCh=4 ' limit
    NumCh=0
endif
```

Scarica l' Esempio

5 Gestione CanOpen

Nella scheda NGQ, è presente una Linea CanOpen configurabile Master o Slave, a seconda del Firmware utilizzato. La linea MASTER, può tramite configuratore, gestire PDO sincroni al sistema (per questa sezione si rimanda al manuale del configuratore CanOpen ([link Cap. 14](#)))
Tuttavia è possibile utilizzare funzioni manuali per configurare o dialogare con i vari nodo CanOpen

5.1 PXC0_SDO DL

Questa funzione permette di inviare dati ad un nodo della rete utilizzando il protocollo SDO. E' supportato solo il protocollo SDO EXPEDITED consentendo quindi di inviare fino a 4byte di lunghezza dati.

Sintassi

PXC0_SDO DL(node **as char**,index **as uint**,subidx **as uchar**,len **as long**,dati **as *char**) **as char**

Parametri

Node	Node ID dello SLAVE
Index, subindex	Indirizzo del dato da trasferire (Object-Dictionary)
Len	Numero di Byte da trasferire
*Dati	Puntatore al buffer dati da trasferire (questo deve essere sempre un variabile)

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione:
	2	Il nodo ha risposto con SDO ABORT CODE, chiamando la funzione read_sdoac nelle variabili di sistema _SYSTEM_SDOAC0 e _SYSTEM_SDOAC0 sarà disponibile il relativo codice di errore.



ATTENZIONE
NON USARE QUESTA FUNZIONE NEL TASK PLC

5.2 PXC0_SDO UL

Questa funzione permette di leggere dati da un nodo della rete utilizzando il protocollo SDO. E' supportato solo il protocollo SDO EXPEDITED consentendo quindi di leggere fino a 4byte di lunghezza dati.

Sintassi

PXC0_SDO UL(node **as char**, index **as uint**,subidx **as uchar**, dati **as *char**) **as char**

Parametri

Node	Node ID dello SLAVE
Index,subindex	Indirizzo del dato da richiedere (Object-Dictionary)
*Dati	Puntatore al buffer dati

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione
	2	Il nodo ha risposto con SDO ABORT CODE, chiamando la funzione read_sdoac nelle variabili di sistema _SYSTEM_SDOAC0 e _SYSTEM_SDOAC0 sarà



ATTENZIONE
NON USARE QUESTA FUNZIONE NEL TASK PLC

5.3 READ_SDOAC

Lettura dello SDO ABORT CODE inviato da un nodo della rete a seguito di una richiesta tramite le funzioni PXCO_SDODL e PXCO_SDOUL. Il codice letto viene scritto nelle variabili di sistema `_SYSTEM_SDOAC0` e `_SYSTEM_SDOAC1`.

Per i codici di errore fare riferimento alle specifiche DS301 del CAN OPEN.

Sintassi

`READ_SDOAC()` as void

5.4 PXCO_SEND

Invio di un pacchetto CAN a basso livello. Questa funzione consente di inviare alla rete un frame CAN indicando COB-ID e DATI. Con questa funzione sarà possibile quindi inviare ad esempio PDO in modo manuale, pacchetti HEART-BEAT, ecc.

Occorre precisare che la gestione dei PDO viene eseguita in modo AUTOMATICO tramite il CONFIGURATORE CANOPEN.

Sintassi

`PXCO_SEND(id as int, Len as char, Dati as *char) as char`

Parametri

Id Valore del COB_ID
Len Numero di dati da trasferire
***Dati** Puntatore al buffer dati da trasferire

Valore di ritorno

char 0 Nessun errore
<>0 Errore di comunicazione

5.5 PXCO_NMT

Invio di un pacchetto NMT del CAN OPEN. I pacchetti NMT consentono di settare lo stato dei nodi nella rete. Occorre tenere presente che tutti i nodo presenti in configurazione (configuratore canopen) ed che l'hanno eseguita senza errori sono messi in stato START in modo automatico.

Sintassi

`PXCO_NMT(state as char, node as char) as char`

Parametri

state Stato da inviare:
 1 = START NODE
 2 = STOP NODE
 128 = PRE-OPERATIONAL
 129 = RESET NODE
 130 = RESET COMUNICATION
node Numero del nodo

Valore di ritorno

char 0 Nessun errore
<>0 Errore di comunicazione



ATTENZIONE
NON USARE QUESTA FUNZIONE NEL TASK PLC

5.6 READ_EMCY

Legge l'ultimo pacchetto EMERGENCY OBJECT inviato da un eventuale nodo della linea CAN OPEN. Il codice di emergenza viene inserito nella variabile vettore di sistema `_SYSTEM_EMCY(8)` che conterrà gli 8 byte relativi al pacchetto EMERGENCY OBJECT previsto dalle specifiche DS301 del CAN OPEN. Si consiglia di leggere questa funzione in modo ciclico. I codici di allarme sono dipendenti dal tipo di dispositivo collegato, occorrerà quindi riferirsi al manuale di tale dispositivo.

Sintassi

`READ_EMCY()` as char

Valore di ritorno

char 0 Nessun errore
<>0 Nodo che ha generato l'emergency object.

_SYSTEM_EMCY							
0	1	2	3	4	5	6	7
Emergency Error Code		Error Register		Manufacturer specific Error Code			



ATTENZIONE

IL SISTEMA NON BUFFERIZZA PIÙ ERRORI, QUINDI NEL CASO IN CUI SI VERIFICANO PIÙ EMERGENCY OBJECT IN CONTEMPORANEA VIENE LETTO SOLO L' ULTIMO.
UN EMERGENCY OBJECT NON SIGNIFICA CHE EFFETTIVAMENTE CI SIA UN NODO IN EMERGENZA. QUESTO POICHÉ LE SPECIFICHE DS301 PREVEDONO CHE TALE PACCHETTO SIA INVIATO ANCHE AL RIPRISTINO DI UNA FASE DI EMERGENZA. ALCUNI DISPOSITIVI POSSONO INVIARE ALL'ACCENSIONE QUESTO PACCHETTO

5.7 Esempio Utilizzo delle funzioni CanOpen

Nell'esempio riportato, vengono utilizzate le funzioni CanOpen. Ovviamente questo ci dà semplicemente un'indicazione del loro utilizzo.

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Value	INT	No			
Ret	CHAR	No			
Restart	CHAR	No			

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

	Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1				Sdo_Dl() ' Sdo Download
2				Sdo_Ul() ' Sdo Upload
3				Send_Pdo() ' send pdo
4				'check if restart node 1
5				if Restart=1

```

Sdo_Dl() ' Sdo Download
Sdo_Ul() ' Sdo Upload
Send_Pdo() ' send pdo
'check if restart node 1
if Restart=1
    Restart=0 ' reset flag restart
    Ret=pxco_nmt(1,1) ' Start Node
    if Ret<>0 'test error
        '....
    endif
endif

'polling emergency object
Ret=Read_emcy()
if Ret<>0
    ' in Ret node error
    ' in _SYSTEM_EMCY code error
endif

```

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1 | *****
2 | ' Sdo Download function
3 | ' send the value 100 at:
4 | ' Node 1
5 | ' Index 0x2000
6 | ' Subindex 0
7 | *****
8 | function Sdo_Dl() as void
9 | Value=100
10 | Ret=pxco_sdodl(1,0x2000,0,2,Value()) 'node=
11 | 'len=2 byte, value=100

*****
' Sdo Download function
' send the value 100 at:
' Node 1
' Index 0x2000
' Subindex 0
*****
function Sdo_Dl() as void
Value=100
Ret=pxco_sdodl(1,0x2000,0,2,Value()) 'node=1, index=0x2000, subidx=0,
'len=2 byte, value=100

if Ret<>0 'test error
  if Ret=2
    read_sdoac() 'Read SDO ABORT CODE
    'in _SYSTEM_SDOAC0 code error
    'in _SYSTEM_SDOAC1 code error
  endif
  '...
endif
endfunction

*****
' Sdo Upload function
' read the value at:
' Node 1
' Index 0x2000
' Subindex 0
*****
function Sdo_Ul() as void
Ret=pxco_sdoUl(1,0x2000,0,Value()) 'node=1, index=0x2000, subidx=0,
'read in value

if Ret<>0 'test error
  if Ret=2
    read_sdoac() 'Read SDO ABORT CODE
    'in _SYSTEM_SDOAC0 code error
    'in _SYSTEM_SDOAC1 code error
  endif
  '...
endif
endfunction

*****
' Send PDO
' COB - ID = 0x201

```



```
' 2 Bytes
' SVariable in Value
'*****
function Send_Pdo() as void
Value=100
Ret=pxco_send(0x201,2,Value()) 'cob-id=0x201) 2 bytes
if Ret<>0 'test error
'...
endif
endfunction
```

[Scarica l' Esempio](#)

5.8 Esempio Utilizzo Assi Interpolati CanOpen

Nell' esempio riportato, vengono gestiti TRE assi CanOpen in modo interpolazione lineare.

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Oggetti utilizzati:



Motor Control → **CobjInterpola** → **Interpolatore**

Project Explorer	
Project	Objects
Interp	
Property	
Property	Value
Nome	Interp
Left	15
Top	10
N.assi	3
N.tratti	16
Vper	1024
Div. Vper	1024
Abilita arcto	1

Motor Control → **CstdCanOpen** → **Ds402 x 3**

Project Explorer	
Project	Objects
AxisX	
Property	
Property	Value
Name	AxisX
Left	10
Top	85
Node	1
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Project Explorer	
Project	Objects
AxisY	
Property	
Property	Value
Name	AxisY
Left	55
Top	85
Node	2
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Project Explorer	
Project	Objects
AxisZ	
Property	
Property	Value
Name	AxisZ
Left	100
Top	85
Node	3
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento assi

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Assi in movimento
 0 Assi fermi

Move_Axes – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px,Py,Pz → Quote Assi in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è libero)

Acc_Axes – Set Accelerazione di Interpolazione

Parametri Value → Valore Accelerazione di interpolazione in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop_Axes – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable_Axis_X_Y_Z – Abilita controllo Asse preset a zero

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable_Axis_X_Y_Z – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata all' inizializzazione dei Nodi CanOpen (presenti in configurazione) quando uno di questi risponde errore

Parametri Node → Numero nodo che ha generato l' errore
 Err → Codice di errore del nodo
Ritorna Nessuno

Close_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata alla fine della scansione di tutti i nodi presenti in configurazione

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Open_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata quando inizia la fase di inizializzazione di un anodo CanOpen

Parametri Nodes → Numero di nodi presenti in configurazione
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP <input type="checkbox"/>	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Vect(3)	LONG	No			
RapX	FLOAT	No			
RapY	FLOAT	No			
RapZ	FLOAT	No			
ActualX	LONG	No			
ActualY	LONG	No			
ActualZ	LONG	No			
Node_Error(3)	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1 | *****
2 | ' Return 1 if axes move
3 | '   0 Axes stop
4 | *****
5 | function Wait_Move() as char
6 |     Wait_Move=interp.move()
7 | endfunction
8 | *****

```

```

*****
' Return 1 if axes move
'   0 Axes stop
*****
function Wait_Move() as char
    Wait_Move=interp.move()
endfunction

```

```

*****
' Move Axes
' Vel= interp vel Axes in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'   0 move in buffer mode
' Px,Py,Pz Axes value in 0.001 mm
' Return 1 if movement is inserted in the buffer
'   0 The movement is not inserted in the buffer
'   in this case, is necessary reload the movement
*****
function Move_Axes(Vel as long, Flg as char, Px as long, Py as long, Pz as
long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Vect(0)=Px
    Vect(1)=Py
    Vect(2)=Pz
    Move_Axes=interp.moveto(Vel, Flg, Vect())
endfunction

```

```

*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
*****
function Acc_Axes(Value as long) as void

```

```

        interp.acc=Value
endfunction

'*****
' Stop Axes
'*****
function Stop_Axes() as void
    interp.stop()
endfunction
'*****
' Axis X enable
'*****
function Enable_X() as void
AxisX.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisX.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis X 0, not change y,z
Vect(0)=0
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
AxisX.home=0 'preset driver
'enable axis
AxisX.enable=1
AxisX.start=1 ' start PDO Qx
AxisX.mod0=2 ' set interpolation mode
endfunction
'*****
' Axis X Disable
'*****
function Disable_X() as void
AxisX.enable=0
endfunction

'*****
' Axis Y enable
'*****
function Enable_Y() as void
AxisY.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisY.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis Y 0, not change x,z
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=0
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
AxisY.home=0 'preset driver
'enable axis
AxisY.enable=1
AxisY.start=1 ' start PDO Qx
AxisY.mod0=2 ' set interpolation mode
endfunction

'*****
' Axis Y Disable
'*****
function Disable_Y() as void
AxisY.enable=0
endfunction

'*****

```

```

' Axis Z enable
'*****
function Enable_Z() as void
AxisZ.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisZ.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis Z 0, not change x,y
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=0
interp.preset(Vect())
AxisZ.home=0 'preset driver
'enable axis
AxisZ.enable=1
AxisZ.start=1 ' start PDO Qx
AxisZ.mod0=2 ' set interpolation mode
endfunction

'*****
' Axis Z Disable
'*****
function Disable_Z() as void
AxisZ.enable=0
endfunction

'*****
' Error check
' CanOpen node
'*****
function cancfgerr(node as int,err as uchar) as void
Node_Error(node)=err ' copy the code error
endfunction
'*****
' Close init CanOpen
'*****
function close_cancfgerr() as void
endfunction
'*****
' Custom error init
' CanOpen node
'*****
function open_cancfgerr(nodes as int) as void
' Reset nodes status error
Node_Error(0)=0
Node_Error(1)=0
Node_Error(2)=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'*****
2	'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
3	'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
4	'Rap=10000/5000=2
5	'*****
6	Rapx=1
7	Rapy=1
8	Rapz=1

```

'*****
'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
'Rap=10000/5000=2
'*****
Rapx=1
Rapy=1
Rapz=1

```

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'Write the PDO Axes
2	Qx=interp.pc(0)*RapX
3	Qy=interp.pc(1)*RapY
4	Qz=interp.pc(2)*RapZ
5	'read analog 0 and set the Vper %
6	interp.vper=ng_adc(0)
7	' copy the axes values
8	' for ex: display in HMI

```

'Write the PDO Axes
Qx=interp.pc(0)*RapX
Qy=interp.pc(1)*RapY
Qz=interp.pc(2)*RapZ
'read analog 0 and set the Vper %
interp.vper=ng_adc(0)
' copy the axes values
' for ex: display in HMI
' value in 0.001 mm
ActualX=interp.pc(0)
ActualY=interp.pc(1)
ActualZ=interp.pc(2)

```

[Scarica l'Esempio](#)

5.9 Esempio Utilizzo Asse Posizionato CanOpen

Nell' esempio riportato, viene gestito un asse CanOpen posizionato utilizzando un oggetto VTB
Vedere il manuale relativo agli oggetti di VTB per ulteriori spiegazioni

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Oggetti utilizzati:



Motor Control Plus → CobjPos → Posizionatore

Project Explorer	
Project Objects Functions Properties	
Pos1	
Property Events	
Property	Value
Vper	1024
Div. Vper	1024
AccQstop	10
Acc	5
RzeroMode	1
RzeroOffset	0
RzeroPreset	0
RzeroVel	10
RzeroVelf	5
RzeroAcc	10
Msof	10000
Dsof	5000
LimitN	-99999999
LimitP	99999999
Gioco	0
Vgioco	1
MsofV	1
DsofV	1
RZERO ENABLE	True
AXIS TYPE	1
VTB AXIS OBJECT	CanPos1
PDO NAME	qx
STEP CHANNEL	0
STEP NODE	1

Motor Control → CstdCanOpen → Ds402

Project Explorer	
Project Objects Functions Properties	
CanPos1	
Property Events	
Property	Value
Name	CanPos1
Left	75
Top	30
Node	1
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	0

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento asse

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Asse in movimento
 0 Asse fermi

Move_Axis – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px → Quota Asse in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è libero)

Preset – Preset quota Asse

Parametri Px → Quota Asse in 0.001 mm per preset
Ritorna Nessuno

Acc_Axis – Set Accelerazione/decelrazione di posizionamento

Parametri Value → Valore Accelerazione di posizionamento in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

StartHome – Start ricerca homing Vel in pos1.rzerovel e pos1.rzerovelf

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

CheckHome – Check stato homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna 1 homing terminato

StopHome – Stop homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata all' inizializzazione dei Nodi CanOpen (presenti in configurazione) quando uno di questi risponde errore

Parametri Node → Numero nodo che ha generato l' errore
 Err → Cdice di errore del nodo
Ritorna Nessuno

Close_cfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata alla fine della scansione di tutti i nodi presenti in configurazione

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Open_cfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata quando inizia la fase di inizializzazione di un anodo CanOpen

Parametri Nodes → Numero di nodi presenti in configurazione
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigitalInputs	UINT	No			
Node_1_Error	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1 | '*****
2 | ' Enable Axis
3 | '*****
4 | function Enable() as void
5 |     pos1.Enable()
6 | endfunction
'*****
' Enable Axis
'*****
function Enable() as void
    pos1.Enable()
endfunction
'*****
' Disable Axis
'*****
function Disable() as void
    pos1.Disable()
endfunction
'*****
' Preset Axis
'*****
function Preset(Val as long) as void
    pos1.Preset(Val)
endfunction
'*****
' Return 1 if axis move
'   0 Axis stop
'*****
function Wait_Move() as char
    Wait_Move=pos1.move()
endfunction
'*****
' Axis Stop Move
'*****
function Stop() as void
    pos1.Stop()
endfunction
'*****
' Start Homing
' Homing input see in task plc
'*****
function StartHome() as void
    pos1.StartHome()
endfunction
'*****
' Check if homing finished
' Return 1 if finished
'*****
function CheckHome() as char
    CheckHome=pos1.status_home
endfunction

```

```

'*****
' Stop home function
'*****
function StopHome() as void
    pos1.StopHome()
endfunction
'*****
' Move Axis
' Vel= vel Axis in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'     0 move in buffer mode
' Px Axis value in 0.001 mm
'Return 1 if movement is inserted in the buffer
'     0 The movement is not inserted in the buffer
'     in this case, is necessary reload the movement
'*****
function Move_Axis(Vel as long, Flg as char, Px as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Move_Axis=pos1.moveto(Vel, Flg, Px)
endfunction
'*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
'*****
function Acc_Axis(Value as long) as void
    pos1.acc=Value
endfunction
'*****
' Error check
' CanOpen node
'*****
function cancfgerr(node as int,err as uchar) as void
Node_1_Error=err ' copy the code error
endfunction
'*****
' Close init CanOpen
'*****
function close_cancfgerr() as void
endfunction
'*****
' Custom error init
' CanOpen node
'*****
function open_cancfgerr(nodes as int) as void
' Reset node 1 status error
Node_1_Error=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```

pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
pos1.dsosf=5000 ' 5 mm per revolution motor

```

Codice in Task PLC

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
2 pos1.ext_fcz=Fc_Home ' home input
```

```
DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
pos1.ext_fcz=Fc_Home ' home input
```

[Scarica l'Esempio](#)

6 I/O Digitali

Nella scheda NGQ sono presenti 11 ingressi digitali e 8 uscite digitali gestibili da funzioni VTB.

6.1 NG_DI – Lettura Ingressi Digitali

Legge lo stato degli ingressi digitali.

Lo stato degli ingressi viene gestito a bit partendo dal bit 0 fino al 10

Ingresso	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Bit	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Sintassi

```
NG_DI(CardNumber as Char) as uint
```

Parametri

CardNumber 0

Valore di ritorno

Uint Valore degli 11 ingressi gestiti a BIT

bit = 1 → ingresso ON

bit = 0 → ingresso OFF

6.2 NG_DO – Scrittura Uscite Digitali

Scrive lo stato delle uscite digitali

Lo stato delle uscite digitali viene gestito a bit partendo dal bit 0 fino al 7

Uscita	8	7	6	5	4	3	2	1
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0

Sintassi

```
NG_DO(CardNumber as Char, StatoOutputs as Uint) as void
```

Parametri

CardNumber 0

StatoOutputs Stato delle uscite

bit = 1 → uscita ON

bit = 0 → uscita OFF

6.3 Esempio Utilizzo I/O Digitali

Nell' esempio riportato vengono gestite le I/O digitali nel seguente modo:

AGGIORNAMENTO DELLO STATO DEGLI INGRESSI E USCITE FATTO NEL TASK PLC

Gestione a bit delle I/O. I primi TRE ingressi ricopiano lo stato sulle prime 3 Uscite

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigOutputs	UINT	No			
DigInputs	UINT	No			

Dichiarare le variabili BIT del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	
				No	
Name	Main Variable	NBit	Shared		
INP0	DigInputs	0	No		
INP1	DigInputs	1	No		
INP2	DigInputs	2	No		
INP3	DigInputs	3	No		
INP4	DigInputs	4	No		
INP5	DigInputs	5	No		
INP6	DigInputs	6	No		
INP7	DigInputs	7	No		
INP8	DigInputs	8	No		
INP9	DigInputs	9	No		
INP10	DigInputs	10	No		
OUT0	DigOutputs	0	No		
OUT1	DigOutputs	1	No		
OUT2	DigOutputs	2	No		
OUT3	DigOutputs	3	No		
OUT4	DigOutputs	4	No		
OUT5	DigOutputs	5	No		
OUT6	DigOutputs	6	No		
OUT7	DigOutputs	7	No		

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	OUT0=INP0 ' copy input 0 on outpus 0
2	OUT1=INP1 ' copy input 1 on outpus 1
3	OUT2=INP2 ' copy input 2 on outpus 2

```
OUT0=INP0 ' copy input 0 on outpus 0
OUT1=INP1 ' copy input 1 on outpus 1
OUT2=INP2 ' copy input 2 on outpus 2
DigInputs=ng_di(0) ' udpate digital inputs
ng_do(0,DigOutputs) ' update digital outputs
```

[Scarica l'Esempio](#)

7 Uscite analogiche

Sulla scheda NGQ possono essere montate 2 uscite analogiche +/- 10 V 12 bit.

7.1 NG_DAC - SCRITTURA USCITE ANALOGICHE

Questa funzione permette di pilotare l'uscita analogica di ogni canale gestito dal controllo NGQ (opzionale).

Le schede dispongono di convertitori digitale/analogico a 12 bit, su un fondo scala di 10V. Per cui con +2047 si ottengono 10V in uscita, con -2047 -10V in uscita.

La selezione del canale avviene con un indice che va da 0 a 1,


Il numero massimo di canali analogici gestiti è di 2

Sintassi

NG_DAC(Channel **as Char**, Val **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero Canale (da 0 a 1)
val Valore dell'uscita (da -2047 a +2048)


ATTENZIONE

LE USCITE ANALOGICHE SI TROVANO SU UN PICCOLA SCHEDA DI ESPANSIONE. PER ABILITARE QUESTE USCITE ANALOGICHE, OCCORRE ABILITARE LA PROPRIETÀ ENCODER ENABLE A TRUE DELL' OGGETTO NGQ INIT

**NGQ
INIT**

→

P-P Interp. Mask	7
STEP Level	0
ENCODER Enable	True

7.2 NG_DAC_CAL - OFFSET USCITE ANALOGICHE

Questa funzione permette di calibrare l' OFFSET dell'uscita analogica di ogni CANALE gestito dal controllo NGQ. Vari fattori dovuti all' hardware fanno sì che, anche se viene pilotata con valori nulli, l'uscita risulti diversa da 0 nell'ordine di pochi mV (offset). Questa funzione permette di azzerare questo effetto.

Con questa funzione si sposta in maniera software lo 0V dell'uscita che comunque non potrà mai essere esattamente nulla. Considerando che per ogni unità si ottengono circa 4mV in uscita, i valori da passare dovrebbero essere nell'ordine di poche unità, in senso opposta all'uscita rilevata.

Sintassi

NG_DAC_CAL(Channel **as Char**, Offset **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero Canale (da 0 a 1)
Offset Valore dell' OFFSET (da -2047 a +2048)


ATTENZIONE

IL VALORE DELL'OFFSET NON RIMANE MEMORIZZATO, PERTANTO AD OGNI ACCENSIONE OCCORRE IMPOSTARLO DI NUOVO SALVARE IL VALORE OFFSET IN MEMORIA FRAM NGQ

7.3 Esempio Utilizzo Uscite Analogiche

Nell' esempio riportato vengono gestite le uscite Analogiche

Nell' esempio, viene letto il canale analogico 0 e riportato sull' uscita analogica 0.

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VS
				No
Variable	Type	Shared		
AnalogInput	UINT	No		

Codice in Task PLC

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 AnalogInput=ng_adc(0) ' read analog input 1 0 to 1023 0-10V
2 ' 0 to 512 output -10V to 0 v
3 ' 512 to 1023 output 0 V to 10V
4 AnalogInput=AnalogInput<<2
5 Ng_dac(0,AnalogInput) ' copy in the analog output 0
```

```
AnalogInput=ng_adc(0) ' read analog input 1 0 to 1023 0-10V
' -2047 0 output -10V to 0 v
' 0 2048 output 0 V to 10V
AnalogInput=AnalogInput-2048
Ng_dac(0,AnalogInput) ' copy in the analog output 0
```

[Scarica l' Esempio](#)

8 Gestione canali STEP su NGQ

La scheda NGQ porta 4 canali STEP/DIR sulla CPU e fino a 6 canali STEP/DIR su espansione NGMsX. La differenza tra i canali su NGQ e NGMsX è nella frequenza massima di uscita:

NGQ *clock position mode* **125 KHz totali**
NGQ *clock interpolation mode* **30 KHz totali**

8.1 PP_STEP – GENERAZIONE DEI SEGNALI STEP/DIR

Questa funzione **PP_STEP** è la PRIMITIVA che permette la generazione dei PASSI STEP sul canale indicato. Generalmente il suo utilizzo è abbinato a generatori di RAMPA e POSIZIONE derivati dai relativi OGGETTI.

Sintassi

PP_STEP(Channel **as Char**, Value **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR
da 0 a 3
Value Valore assoluto della posizione dell'asse step/dir



ATTENZIONE
PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO INSERIRE QUESTA FUNZIONE NEL TASK_PLC

8.2 PP_PRESET – PRESET DEL GENERATORE STEP/DIR

Questa funzione consente di cambiare la posizione corrente di un generatore step/dir.

Sintassi

PP_PRESET(Channel **as Char**, Value **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR
da 0 a 3

Value Valore della posizione che assumerà il l'asse step/dir



ATTENZIONE
PER UN CORRETTO PRESET DEGLI ASSI VEDERE GLI ESEMPI RIPORTATI PER
INTERPOLATORE e POSIZIONATORE

8.3 PP_GETPOS – LETTURA POSIZIONE ATTUALE

Questa funzione consente di leggere la posizione corrente di un generatore step/dir. **Il valore letto corrisponderà al DOPPIO dei passi generati.**

Sintassi

PP_GETPOS(Channel **as Char**) **as long**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR

Valore di ritorno

Long *Posizione attuale x 2*

8.4 Esempio Utilizzo Assi Interpolati STEP/DIR

Nell' esempio riportato, vengono gestiti TRE assi STEP/DIR in modo interpolazione lineare.

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ



Oggetti utilizzati:

Motor Control → **CobjInterpola** → **Interpolatore**

Project Explorer				
Project	Objects	Functions	Properties	Tables
Interp				
Property				
Property	Value			
Nome	Interp			
Left	15			
Top	10			
N.assi	3			
N.tratti	16			
Vper	1024			
Div. Vper	1024			
Abilita arcto	1			

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento assi

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Assi in movimento
 0 Assi fermi

Move_Axes – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px,Py,Pz → Quote Assi in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è libero)

Acc_Axes – Set Accelerazione di Interpolazione

Parametri Value → Valore Accelerazione di interpolazione in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop_Axes – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable_Axis_X_Y_Z – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Vect(3)	LONG	No			
RapX	FLOAT	No			
RapY	FLOAT	No			
RapZ	FLOAT	No			
ActualX	LONG	No			
ActualY	LONG	No			
ActualZ	LONG	No			
DisableStep	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1 | '*****
2 | ' Return 1 if axes move
3 | '      0 Axes stop
4 | '*****
5 | function Wait_Move() as char
6 |     Wait_Move=interp.move()
7 | endfunction
8 | '*****

'*****
' Return 1 if axes move
'      0 Axes stop
'*****
function Wait_Move() as char
    Wait_Move=interp.move()
endfunction

'*****
' Move Axes
' Vel= interp vel Axes in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'      0 move in buffer mode
' Px,Py,Pz Axes value in 0.001 mm
'Return 1 if movement is inserted in the buffer
'      0 The movement is not inserted in the buffer
'      in this case, is necessary reload the movement
'*****
function Move_Axes(Vel as long, Flg as char, Px as long, Py as long,Pz as
long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Vect(0)=Px
    Vect(1)=Py
    Vect(2)=Pz
    Move_Axes=interp.moveto(Vel, Flg, Vect())
endfunction

'*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
'*****
function Acc_Axes(Value as long) as void
    interp.acc=Value
endfunction

```

```

'*****
' Stop Axes
'*****
function Stop_Axes() as void
    interp.stop()
endfunction
'*****
' Axis X enable
'*****
function Enable_X() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis X 0, not change y,z
Vect(0)=0
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
'enable axis
DisableStep=0
endfunction
'*****
' Axis Y enable
'*****
function Enable_Y() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis Y 0, not change X,z
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=0
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
'enable axis
DisableStep=0
endfunction
'*****
' Axis Z enable
'*****
function Enable_Z() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis Z 0, not change X,Y
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=0
interp.preset(Vect())
PidZ.posr=0
'enable axis
DisableStep=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 *****
2 'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
3 'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
4 'Rap=10000/5000=2
5 *****
6 Rapx=1
7 Rapy=1
8 Rapz=1
```

```
*****
'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
'Rap=10000/5000=2
*****
Rapx=1
Rapy=1
Rapz=1
```

Codice in Task PLC

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 if DisableStep=0 ' disable output step
2   pp_step(0, interp.pc(0)*RapX) 'Update the X Axis
3   pp_step(1, interp.pc(1)*RapY) 'Update the Y Axis
4   pp_step(2, interp.pc(2)*RapZ) 'Update the Z Axis
5 endif
```

```
if DisableStep=0 ' disable output step
   pp_step(0, interp.pc(0)*RapX) 'Update the X Axis
   pp_step(1, interp.pc(1)*RapY) 'Update the Y Axis
   pp_step(2, interp.pc(2)*RapZ) 'Update the Z Axis
endif
'read analog 0 and set the Vper %
interp.vper=ng_adc(0)
' copy the axes values
' for ex: display in HMI
' value in 0.001 mm
ActualX=interp.pc(0) ' read actual position X
ActualY=interp.pc(1) ' read actual position Y
ActualZ=interp.pc(2) ' read actual position Z
```

[Scarica l'Esempio](#)

8.5 Esempio Utilizzo Asse Posizionato STEP/DIR

Nell' esempio riportato, viene gestito un asse Step/Dir posizionato utilizzando un oggetto VTB
Vedere il manuale relativo agli oggetti di VTB per ulteriori spiegazioni

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Oggetti utilizzati:



Motor Control Plus → CobjPos → Posizionatore

Property	Value
Nome	Pos1
Left	25
Top	30
N.TRATTI	8
Vper	1024
Div. Vper	1024
AccQstop	10
Acc	5
RzeroMode	1
RzeroOffset	0
RzeroPreset	0
RzeroVel	10
RzeroVelf	5
RzeroAcc	10
Msof	10000
Dsof	5000
LimitN	-99999999
LimitP	99999999
Gioco	0
Vgioco	1
MsofV	1
DsofV	1
RZERO ENABLE	True
AXIS TYPE	2
VTB AXIS OBJECT	0
PDO NAME	0
STEP CHANNEL	0
STEP NODE	0

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento asse

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Asse in movimento
 0 Asse fermi

Move_Axis – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px → Quota Asse in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è libero)

Preset – Preset quota Asse

Parametri Px → Quota Asse in 0.001 mm per preset
Ritorna Nessuno

Acc_Axis – Set Accelerazione/decelrazione di posizionamento

Parametri Value → Valore Accelerazione di posizionamento in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

StartHome – Start ricerca homing Vel in pos1.rzerovel e pos1.rzerovelf

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

CheckHome – Check stato homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna 1 homing terminato

StopHome – Stop homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VA
				No	EXP <input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigitalInputs	UINT	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			'*****'
2			' Enable Axis
3			'*****'
4			function Enable() as void
5			pos1.Enable()
6			endfunction

```
'*****
' Enable Axis
'*****
function Enable() as void
    pos1.Enable()
endfunction
'*****
' Disable Axis
'*****
function Disable() as void
    pos1.Disable()
endfunction
'*****
' Preset Axis
'*****
function Preset (Val as long) as void
    pos1.Preset (Val)
endfunction
'*****
' Return 1 if axis move
'    0 Axis stop
'*****
function Wait_Move () as char
    Wait_Move=pos1.move ()
endfunction
'*****
' Axis Stop Move
'*****
function Stop () as void
    pos1.Stop ()
endfunction
'*****
' Start Homing
' Homing input see in task plc
'*****
function StartHome () as void
    pos1.StartHome ()
endfunction
'*****
' Check if homing finished
' Return 1 if finished
```

```

'*****
function CheckHome () as char
    CheckHome=pos1.status_home
endfunction
'*****
' Stop home function
'*****
function StopHome () as void
    pos1.StopHome ()
endfunction
'*****
' Move Axis
' Vel= vel Axis in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'     0 move in buffer mode
' Px Axis value in 0.001 mm
'Return 1 if movement is inserted in the buffer
'     0 The movement is not inserted in the buffer
'     in this case, is necessary reload the movement
'*****
function Move_Axis (Vel as long, Flg as char, Px as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Move_Axis=pos1.moveto (Vel, Flg, Px)
endfunction
'*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
'*****
function Acc_Axis (Value as long) as void
    pos1.acc=Value
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```

pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
pos1.dsosf=5000 ' 5 mm per revolution motor

```

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	DigitalInputs=ng_di (0) ' read digital inputs
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```

DigitalInputs=ng_di (0) ' read digital inputs
pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```

[Scarica l'Esempio](#)

9 Gestione Memoria permanente

La scheda NGQ, mette a disposizione 2 tipologie di memoria permanente:

Interna tipo FLASH 1024 Bytes
Esterna tipo FRAM 16 Kb (opzionale)

La differenza tra le due memorie è sostanziale:

La memoria interna deve essere scritta con un unico blocco di 1024 Bytes
La memoria esterna può essere gestita a Byte

La selezione tra memoria interna ed esterna viene automaticamente effettuata adll' indirizzo di LETTURA o SCRITTURA utilizzato:

Addr da 0 a 1023 Memoria Interna FLASH
Addr da 1024 a 17407 Memoria esterna FRAM

9.1 Gestione Memoria permanente

La memoria permanente , può avere una dimensione di 2 o 16 Kb (seconda dell' opzione scelta)

9.1.1 IMS_READ – Lettura memoria permanente

Legge da Memoria interna i dati a partire da ADDR, per una lunghezza di NBYTE e l' inserisce nel vettore puntato da PUNT.

Sintassi

IMS_READ(Punt **as *char**, Addr **as long**, Nbyte **as long**) **as char**

Parametri

Punt Puntatore al buffer di dati di lettura
Addr Indirizzo di partenza della MEMORIA
Nbyte Numero di byte da leggere

Valore di ritorno

Char 0 Nessun errore
 <>0 Errore lettura

9.1.2 IMS_WRITE – Scrive nella memoria permanente

Scrive nella FRAM interna all'indirizzo indicato da ADDR, i dati indirizzati dal puntatore PUNT per un totale di NBYTE dati.

Sintassi

IMS_WRITE(Punt **as *char**, Addr **as long**, Nbyte **as long**) **as char**

Parametri

Punt Puntatore al buffer di dati
Addr Indirizzo di partenza della MEMORIA
Nbyte Numero di byte da scrivere

Valore di ritorno

Char 0 Nessun errore
 <>0 Errore scrittura



ATTENZIONE

LA MEMORIA ESTERNA FRAM, PUO' ESSERE GESTITA BYTE PER BYTE
LA MEMORIA INTERNA FLASH VIENE GESTITA A BLOCCHI DI 1024 BYTES

9.2 Esempio save/load in FRAM ESTERNA di valori in un vettore

Nell' esempio riportato, vengono salvati e caricati in FRAM i valori contenuti in un vettore di LONG. Questo può essere utilizzato come gestione di parametri macchine.

Viene gestita un CheckSum (somma dei valori dei parametri) e salvata nell' ultima posizione del vettore. Questa garantisce l' integrità dei valori.

Vengono gestite le seguenti funzioni:

LoadPar – Carica i valori da FRAM

Parametri Nessuno
Ritorna 0 OK
 1 Errore FRAM
 2 Errore checksum valori

SavePar – Salva i valori da FRAM

Parametri Nessuno
Ritorna 0 OK
 1 Errore FRAM

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP	<input type="checkbox"/>
Variable	Type	Shared	Export in Class		
val_par(PAR_NUMBER)	LONG	No			

Dichiarare le DEFINE del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR
Variable	Type		
PAR_NUMBER	100		

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init | Master Event | Master Cycle | Page Functions
1
2 'Load parameters from FLASH in RAM
3 'Calculates the checksum
4 'return >0 ERROR
5
6 function LoadPar() as char
7 dim n as long

```

```

'*****
'Load parameters from FRAM in RAM
'Calculates the checksum
'return >0 ERROR
'*****
function LoadPar() as char
dim n as long
dim ck1 as long
dim ck as long
dim Ret as char
'PAR_NUMBER is number of parameters

```

```
'all parameters are in long
Ret=ims_read(val_par(),1024,PAR_NUMBER*4) ' reads parameters from FRAM
and 'puts in val_par vector
```

```
if Ret<>0
    'LOAD ERROR !!!!
    LoadPar=1 'return ERROR 1
    return
endif
ck=val_par(PAR_NUMBER) 'gets the check sum in last position
ckl=0
for n=0 to n<(PAR_NUMBER-1) 'calculates the checksum
    ckl=ckl+val_par(n)
next n
if ckl=0 'if all parameters are ZERO - chekcsun error
    ckl=ck+1
endif
if ckl<>ck
    'Checksum ERROR
    LoadPar=2 'return ERROR 2
else
    LoadPar=0 'return OK
endif
endfunction
```

```
'*****
'Save the parameters in FRAM
'Return >0 ERROR
'*****
function SavePar() as char
dim ck as long
dim n as long
dim Ret as char
ck=0
for n=0 to n<(PAR_NUMBER)-1 'calculates the checksum
    ck=ck+val_par(n)
next n
val_par(PAR_NUMBER-1)=ck 'put the checksum
Ret=ims_write(val_par(),1024,PAR_NUMBER*4) 'save the parameters
if Ret<>0
    'SAVE ERROR !!!!
    SavePar=1 'return ERROR 1
else
    SavePar=0 'return OK
endif
endfunction
```

[Scarica l' Esempio](#)



ATTENZIONE
NELL' ESEMPIO RIPORTATO VIENE UTILIZZATO UN INDIRIZZO DI PARTENZA
1024
QUESTO DEFINISCE DI UTILIZZARE LA MEMORIA ESTERNA DI TIPO FRAM

Sommario

1	Prefazione	2
2	Porta RS232/RS485	3
2.1	SER_SETBAUD	3
2.2	SER_MODE	3
2.3	SER_GETCHAR	3
2.4	SER_PUTCHAR	3
2.5	SER_PUTS	3
2.6	SER_PRINTL	4
2.7	SER_PRINTF	4
2.8	SER_PUTBLK	4
2.9	SER_PUTST	4
2.10	Esempio	5
3	Modbus RTU	7
3.1	OGGETTO Modbus RTU Slave	7
3.2	Esempio ModBus slave	7
3.3	OGGETTO Modbus RTU Master	9
3.4	Esempio ModBus Master	10
4	Lettura Ingressi Analogici	11
4.1	Lettura Ingressi	11
4.2	Esempio Lettura canali analogici	11
5	Gestione CanOpen	12
5.1	PXCO_SDODL	12
5.2	PXCO_SDOUL	12
5.3	READ_SDOAC	13
5.4	PXCO_SEND	13
5.5	PXCO_NMT	13
5.6	READ_EMCY	14
5.7	Esempio Utilizzo delle funzioni CanOpen	15
5.8	Esempio Utilizzo Assi Interpolati CanOpen	18
5.9	Esempio Utilizzo Asse Posizionato CanOpen	24
6	I/O Digitali	29
6.1	NG_DI – Lettura Ingressi Digitali	29
6.2	NG_DO – Scrittura Uscite Digitali	29

6.3	Esempio Utilizzo I/O Digitali	30
7	Uscite analogiche.....	32
7.1	NG_DAC - SCRITTURA USCITE ANALOGICHE.....	32
7.2	NG_DAC_CAL - OFFSET USCITE ANALOGICHE.....	32
7.3	Esempio Utilizzo Uscite Analogiche	33
8	Gestione canali STEP su NGQ	34
8.1	PP_STEP – GENERAZIONE DEI SEGNALI STEP/DIR	34
8.2	PP_PRESET – PRESET DEL GENERATORE STEP/DIR	35
8.3	PP_GETPOS – LETTURA POSIZIONE ATTUALE	35
8.4	Esempio Utilizzo Assi Interpolati STEP/DIR.....	36
8.5	Esempio Utilizzo Asse Posizionato STEP/DIR	40
9	Gestione Memoria permanente.....	44
9.1	Gestione Memoria permanente	44
9.1.1	IMS_READ – Lettura memoria permanente.....	44
9.1.2	IMS_WRITE – Scrive nella memoria permanente.....	44
9.2	Esempio save/load in FRAM ESTERNA di valori in un vettore	45