

NGWARP

www.promax.it

VTB Software Resources



Le informazioni contenute nel manuale sono solo a scopo informativo e possono subire variazioni senza preavviso e non devono essere intese con alcun impegno da parte di Promax srl. Promax srl non si assume nessuna responsabilità od obblighi per errori o imprecisioni che possono essere riscontrate in questo manuale. Eccetto quanto concesso dalla licenza, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di registrazione o altrimenti senza previa autorizzazione di Promax srl. Qualsiasi riferimento a nomi di società e loro prodotti è a scopo puramente dimostrativo e non allude ad alcuna organizzazione reale.

Rev. 1.0.2

1 Prefazione

Questo manuale spiega come utilizzare le risorse HARDWARE della scheda NGWARP e espansioni in ambiente VTB. Per maggiori approfondimenti sul linguaggio VTB, si rimanda ai relativi manuali:

Manuale di Programmazione

Guida agli Oggetti

Gli esempi descritti non si riferiscono a nessuna applicazione reale, pertanto le loro informazioni sono puramente indicative.

2 Porta Ethernet

Le piattaforme con ETHERNET a bordo gestiscono in modo AUTOMATICO lo STACK TCP/IP. La gestione di protocolli che si appoggiano a questo è demandata a livello di applicazione. Per esempio la gestione del protocollo MODBUS-TCP è gestita completamente da uno specifico oggetto ed usa questo gruppo di funzioni. Allo stesso modo è possibile creare protocolli personalizzati.

Gli esempi delle funzioni sono riportati al fine del paragrafo

2.1 SET_IP

Setta i parametri del protocollo TCP/IP.

Sintassi

SET_IP(ip as *char, sm as *char, gw as *char) as void

Parametri

ip Indirizzo IP della scheda
sm Subnet mask
gw Gateway



ATTENZIONE
 E' necessario inizializzare l' indirizzo IP su INIT della MAIN o del TASK PLC

2.2 PXETH_ADD_PROT

Aggiunge la gestione di un protocollo che si appoggia al TCP/IP. Occorre scrivere la funzione di gestione del protocollo e passare il puntatore a questa funzione.

Sintassi

PXETH_ADD_PROT(port as long, fun as delegate) as void

Parametri

port Porta TCP sulla quale aggiungere il protocollo
fun Puntatore alla funzione di gestione del protocollo

2.2.1 Funzione di GESTIONE PROTOCOLLO

Questa funzione non è definita dal sistema ma deve essere scritta nell'applicazione. Il sistema chiama questa funzione, tramite il puntatore passato in **pxeth_add_prot**, ogni volta che viene ricevuto un pacchetto dati sulla porta definita per questo protocollo. Per leggere i dati occorre utilizzare la funzione **pxeth_rx** mentre per inviare dei dati di risposta andranno scritti nel buffer di trasmissione (**bufftx**) e uscire dalla funzione ritornando il numero di byte che si vogliono inviare.

Sintassi

MY_PROTOCOL(len as long, bufftx as *char) as long

Parametri

len Lunghezza del pacchetto dati ricevuto
bufftx Puntatore al buffer di trasmissione

Valore di ritorno

long Numero di byte da inviare scritti nel buffer di trasmissione


```

*****
' My_protocol function
' Management ethernet TCP/IP custom protocol
' if receive string "VTB" responds "YES"
' Otherwise responds "NO"
*****
function My_Protocol(Len as long, BuffTx as *char) as long
dim i as int

for i=0 to i<len          'Read data received
    BuffRx(i)=pxeth_rx()
next i

if BuffRx(0)=86 && BuffRx(1)=84 && BuffRx(2)=66          'Process data
    ' 86 is "V" in ascii code
    ' 84 is "T" in ascii code
    ' 66 is "B" in ascii code
    '-----
    ' prepares the reply "YES"
    BuffTx[0]=89 ""Y"
    BuffTx[1]=69 ""E"
    BuffTx[2]=83 ""S"
    My_Protocol=3 ' Data len for YES 3 Chars
else
    ' prepares the reply "NO"
    BuffTx[0]=78 ""N"
    BuffTx[1]=79 ""O"
    My_Protocol=2 ' Data len for NO 2 Chars
endif
endfunction

```

[Scarica l' esempio](#)

3 Modbus TCP/IP

La Porta Ethernet può essere configurata anche con il protocollo TCP/IP MODBUS.
Ovviamente lo STACK TCP/IP può supportare multi connessione di più protocolli
Il MODBUS TCP/IP è interamente gestito da un Oggetto per VTB

3.1 OGGETTO Modbus TCP/IP

Tramite quest' oggetto è possibile gestire in modo TRASPARENTE, il protocollo ModBus TCP/IP

Proprietà principali

Nodo Nodo slave
IpAddress Indirizzo IP dello slave es. "10.0.0.80"
Service Port Porta di servizio (default 502 dedicata la ModBus TCP/IP)
PtData()Registri Unsigned Integer dello slave messi a disposizione del master.
Max Len Data Dimensione del buffer PtData (numero registri Modbus)

Metodi

Nessuno

Vengono gestite le seguenti richieste MODBUS TCP/P:

Function Code 3 Read Multiple Registers
Function Code 4 Read Input Registers
Function Code 6 Preset Single Registers
Function Code 16 Preset Multiple Registers

Eventi

Nessuno

3.2 Esempio

Nell' esempio riportato, vengono scritti e letti dei registri 16 bit all' interno della scheda.

L' array dei registri Modbus è definito col Nome **Data** e il numero massimo di registri è definito dalla DEFINE **MAX_DATA** (100 nell' esempio)

Pertanto :

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.1 → Data(0)

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.2 → Data(1)

ecc.

L' esempio legge il registro 2 - Data(1) e scrive nel registro 1 Data(0)

Oggetti utilizzati:



Modbus → CModbus → Modbus protocol TCP

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
modbus_tcp1	
Property	Events
Property	Value
Name	modbus_tcp1
Left	25
Top	25
Modbus Node	1
IP address	"10.0.0.81"
Service Port	502
Pt Data	Data()
MAX Len Data	MAX_DATA

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
				No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Data(MAX_DATA)	CHAR	No			

Dichiarare le DEFINE del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR
Variable	Type		
MAX_DATA	100		

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

```

1  '*****
2  ' Sample code
3  '*****
4  select Data(1)
5      case 100
6          Data(0)=1
7      case 200
8          Data(0)=2
9  endselect

```

```

'*****
' Sample code
'*****
select Data(1)
    case 100
        Data(0)=1
    case 200
        Data(0)=2
endselect

```

[Scarica l' esempio](#)

4 CLIENT TCP/IP

La Porta Ethernet può essere configurata come CLIENT TCP e connettersi automaticamente a dei sistemi esterni per scambiarsi informazioni tramite protocollo TCP/IP. L'intera gestione del CLIENT è affidata ad un oggetto.

4.1 OGGETTO TCP_Client

Questo oggetto gestisce una comunicazione generica TCP in modo CLIENT e il protocollo RPC per lo scambio dati tra schede PROMAX.

Proprietà principali

IP address	Indirizzo IP remoto a cui connettersi - no in Run time
Port	Porta alla quale connettersi - no in Run time
Idle TimeOut	Time out disconnessione per inattività (in secondi) - no in Run time
RPC TimeOut	Time out risposte protocollo RPC (in millisecondi) - no in Run time
bytes_received	Numero byte nel buffer di ricezione – Read Only
status_connected	Connessione avvenuta – Read Only
status_closed	Connessione chiusa – Read Only
status_abort	Connessione chiusa (da remoto, errore, ecc.) – Read Only
status_overrun	Perdita dati in ricezione – Read Only

Metodi

Questi metodi consentono di gestire una comunicazione TCP dal lato CLIENT. Sono indipendenti dal protocollo utilizzato, ovvero i dati in ricezione/trasmisione non hanno un significato definito ma dipendono dal protocollo utilizzato a livello superiore.

function .connect(wait_time as long) as char

Richiesta di connessione a IP e PORT impostato dalle proprietà. La funzione attende per il tempo impostato (wait_time) che il dispositivo remoto risponda alla richiesta dopo di che sia ha un ritorno dalla funzione.

ATTENZIONE: la gestione della connessione è indipendente da questo tempo. Il parametro "wait_time" serve esclusivamente per uscire dalla funzione ma il sistema continua a riprovare più volte anche se è scaduto questo tempo. Per capire quando effettivamente il time-out di sistema è scaduto occorre testare la status: almeno un bit tra status_connected, status_closed o status_abort deve essere settato.

Evitare di rieseguire una "connect" quando il time-out di sistema non è ancora scaduto.

Parametri

Wait_time	Tempo di attesa connessione
------------------	-----------------------------

Ritorna

>0	Connessione OK
-1	Errore di connessione
-2	Time out scaduto

function .close() as void

Chiusura connessione. Termina la connessione attiva liberando le risorse di Sistema.

function .send(buf as *char, len as uint) as int

Invio dei dati alla connessione aperta. La funziona effettua l'invio dati e ritorna immediatamente. In caso di errori di rete il sistema effettua vari tentativi dopo di che la connessione viene chiusa.

Parametri

buf	Puntatore ai dati da inviare
len	Numero di Bytes da inviare

Ritorna

>=0	Numero di Bytes inviati
-1	Errore invio dati

function .recv(buf as *char, len as uint) as int

Letture dati dal buffer di ricezione. Leggendo la proprietà **bytes_received** (solo lettura) è possibile sapere quanti dati (bytes) sono presenti nel buffer di ricezione. Il parametro **len** indica quanti dati scaricare dal buffer. Il valore di ritorno conterrà i dati effettivamente scaricati, sarà normalmente uguale a **len** a meno che non si voglia leggere più dati di quanti siano stati ricevuti. In questo caso ritornerà il valore di dati effettivamente letti.

Parametri

buf Puntatore ai dati di destinazione
len Numero Massimo di Bytes da leggere

Ritorna

>=0 Numero di dati letti

4.2 Esempio TCP/IP generico

Esempio di collegamento con una scheda slave NG-35 ad indirizzo **10.0.0.133** porta **6500** per lo scambio di una stringa. Viene scambiato una stringa "START"

Oggetti utilizzati:



CommMaster → TCP_Client → TCP_Client

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tab	
TCP1	TCP_Client.vco
Property	Events
Property	Value
Name	TCP1
Left	15
Top	15
IP address	"10.0.0.133"
Port	6500
Idle TimeOut (sec)	300
RPC TimeOut (mSec)	1000

Dichiarare le variabili interne del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
cycle_status	INT	No			
Command(20)	CHAR	No			
StartConnect	CHAR	No			
Nbyte	INT	No			
Bufrx(100)	CHAR	No			

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

Page Init	Master Event	Master Cycle
<pre>' Test Open Connection if StartConnect=1 TCP1.connect(0) ' In this exampl ' but the bit st StartConnect=0 ' reset flag endif if TCP1.status_connected 'Connection Activated select cycle_status</pre>		

```
' Test Open Connection
if StartConnect=1
    TCP1.connect(0) ' In this example is not used the time out Wait_time (the function return immediatly)
                    ' but the bit status_connected is dinamically read
    StartConnect=0 ' reset flag
endif
if TCP1.status_connected
    'Connection Activated
    select cycle_status
        Case 10 ' Send String START
            cycle_status=20
            strcpy(command(),"START")
            TCP1.send(command(),5)
        Case 20 ' Wait response
            nbyte=TCP1.recv(bufrx(),20)
            if nbyte
                ' Process Data
                cycle_status=0
            endif
    endselect
endif
if TCP1.status_closed || TCP1.status_abort
    ' Connection closed
endif
```

[Scarica l' esempio](#)

4.3 Esempio TCP/IP RPC

Esempio di collegamento con una scheda slave NG-35 IP **10.0.0.133** Porta **6000** per lo scambio di una tabella parametri tramite protocollo TCP/IP – RPC (Remote Procedure Call).

Nella scheda slave definire **AD_PARAMETER** nelle fixed all' indirizzo ZERO e assegnargli il puntatore della tabella parametri:

AD_PARAMETER=tab_param() nell' init della TASK PLC. **Tab_param** è l' array per lo scambio dati.

Nella master definire **AD_PARAMETER** nelle fixed all' indirizzo 0 (lo stesso della slave) e definire la tabella parametri **tab_param** della stessa dimensione (nell'esempio 25 long)

Oggetti utilizzati:



CommMaster → TCP_Client → TCP_Client

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tab	
TCP1	TCP_Client.vco
Property	Events
Property	Value
Name	TCP1
Left	15
Top	15
IP address	"10.0.0.133"
Port	6000
Idle TimeOut (sec)	300
RPC TimeOut (mSec)	1000

Dichiarare le variabili interne del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
StartConnect	CHAR	No			
read_param	CHAR	No			
write_param	CHAR	No			
tab_param(25)	LONG	No			

Dichiarare le Variabili Fixed del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			EXP		
Addr	Variable	Type			
0	Ad_parameter	LONG			
1	*****	*****			
2	*****	*****			
3	*****	*****			

ATTENZIONE:
Questo indirizzo deve essere uguale a quello della slave (nell' esempio FIXED 0)

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

Page Init	Master Event	Master Cycle
<pre>' Test Open Connection if StartConnect=1 TCP1.connect(0) ' In this example ' but the bit status StartConnect=0 ' reset flag endif if TCP1.status_connected 'Connection Activated if read_param</pre>		

' Test Open Connection

if StartConnect=1

TCP1.connect(0) ' In this example is not used the time out Wait_time (the function return immediatly)
 ' but the bit status_connected is dinamicly read

StartConnect=0 ' reset flag

endif

if TCP1.status_connected

'Connection Activated

if read_param

read_param=0

TCP1.rpc_read(AD_PARAMETER(),4, AD_PARAMETER())

' Pointer Read

TCP1.rpc_read(AD_PARAMETER,100,tab_param())

' Read 100 bytes - 25 long

endif

if write_param

write_param=0

TCP1.rpc_read(AD_PARAMETER(),4, AD_PARAMETER())

' Pointer Read

TCP1.rpc_write(AD_PARAMETER,100,tab_param())

' Write 100 bytes - 25 long

Endif

endif

if TCP1.status_closed || TCP1.status_abort

' Connection closed

endif

[Scarica l' esempio](#)

5 Porta RS232/RS485

La scheda NGWARP mette a disposizione 1 porta RS232/RS485 completamente gestibile da protocolli CUSTOM. Oppure da MODBUS RTU MASTER SLAVE (tramite oggetto VTB)

5.1 SER_SETBAUD

Programma il BaudRate del secondo CANALE SERIALE SER2

Sintassi

SER_SETBAUD (Baud **as long**) **as void**

Parametri

Baud Valore del Baud Rate. Questo deve corrispondere ad un valore STANDARD:
1200-2400-4800-9600-19200-38400-57600-115200

5.2 SER_MODE

Programma la modalità del secondo CANALE SERIALE. Nel caso questa funzione non sia richiamata, di default la seriale di viene programmata con:

No parity

8 bit a carattere

1 bit di stop.

Sintassi

SER_MODE(par **as char**, nbit **as char**,nstop **as char**) **as void**

Parametri

par Parity (0=no parity, 1=odd parity, 2=even parity)

nbit Numero bit a carattere (7 o 8)

nstop Numero bit di stop (1 o 2)

5.3 SER_GETCHAR

Ritorna un carattere presente nel buffer della linea seriale. Il sistema operativo si occupa della gestione del buffer di ricezione. Questa funzione deve essere chiamata in polling dall' applicazione.

Il sistema operativo, gestisce comunque un BUFFER di ricezione ad INTERRUPT.

Sintassi

SER_GETCHAR () **as int**

Valore di ritorno

int **-1** Nessun carattere presente nel buffer

>=0 Codice (0-255) del carattere recuperato dal buffer

5.4 SER_PUTCHAR

Invia un carattere sulla linea seriale. Il sistema operativo si occupa della gestione del buffer di trasmissione.

Sintassi

SER_PUTCHAR (Car **as int**) **as void**

Parametri

Car Codice (0-255) del Carattere da inviare

5.5 SER_PUTS

Invia una stringa di caratteri sulla linea seriale. La stringa deve terminare con il carattere 0 (NULL).

Sintassi

SER_PUTS (str **as *char**) **as void**

Parametri

***str** Puntatore alla stringa

5.6 SER_PRINTL

Stampa formattata di una variabile intera.

Sintassi

SER_PRINTL (format **as *char**, val **as long**) **as void**

Parametri

Format Costante stringa che indica il formato da stampare

Val Qualsiasi valore, espressione o variabile intera

Formati disponibili

#####	Indica il numero di caratteri da stampare	23456	
###.###	Stampa con il punto decimale nella posizione inserita	123.456	
+####	Stampa sempre con segno		+1234
#0.##	Forza uno ZERO nel punto inserito	0.12	
X##	Stampa in formato ESADECIMALE	F1A3	
B##	Stampa in formato BINARIO		10110011

5.7 SER_PRINTF

Stampa formattata di una variabile float. E' come la precedente ma lavora con dei valori FLOAT.

Sintassi

SER_PRINTF (format **as *char**, val **as float**) **as void**

Parametri

Format Costante stringa che indica il formato da stampare

Val Qualsiasi valore, espressione o variabile di tipo float

5.8 SER_PUTBLK

Invia un blocco di caratteri con lunghezza specificata. Rispetto alla funzione **ser_puts** permette di inviare anche il codice 0, inoltre avvia la trasmissione in background gestendo anche il segnale RTS utilizzato per abilitare il buffer RS485.



ATTENZIONE

Questa funzione è adatta ad una trasmissione BINARIA dei caratteri ed è l'unica che consente la trasmissione con RS485.

Sintassi

SER_PUTBLK (Buffer **as *char**, Len **as int**) **as void**

Parametri

***Buffer** Puntatore al buffer da trasmettere

Len Lunghezza dei Byte da trasmettere

5.9 SER_PUTST

Ritorna lo stato della trasmissione in background avviata con **ser_putblk**.

Sintassi**SER_PUTST () as int****Valore di ritorno**

<i>int</i>	-1	Errore di trasmissione
	>=0	Numero di caratteri ancora da inviare

5.10 Esempio

Nell'esempio riportato, viene chiamata la funzione `Read_Data()` in polling dal task main. Seriale SER2 programmata con i seguenti parametri:

Baud rate → 115,200
Nr. bit dati → 8
Nr. bit Stop → 1
Parità → NO

Questa controlla se ricevuto un carattere ed effettua una risposta:

Carattere ricevuto=1 → Eco del carattere stesso (1) con `ser_putchar`
Carattere ricevuto=2 → Invio testo "Test String" con `Ser_puts`
Carattere ricevuto=3 → Print formattato di variabile **Num** (Long numero caratteri ricevuti)
Carattere ricevuto=4 → Print formattato di variabile **NumFloat** (Float numero random)
Carattere ricevuto=5 → Invio dati in Binario Nr. 789488 con `Ser_putblk`
Carattere ricevuto=6 → Test stato `Ser_putblk` risponde:
 255 errore di invio dati
 Nr caratteri rimanenti nel Buffer di trasmissione
Carattere ricevuto=Altri → Risponde 254 errore carattere non riconosciuto

Variabili Utilizzate

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
String(20)	CHAR	No			
Num	LONG	No			
NumFloat	FLOAT	No			
Ret_fn	CHAR	No			

Codice in Init Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			<code>ser_setbaud(115200) ' set baud 115200</code>

`ser_setbaud(115200) ' set baud 115200`

Codice in Master Ciclo Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			<code>Read_Data() 'Read data from RS232</code>

`Read_Data() 'Read data from RS232`

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
-----------	--------------	--------------	----------------

```

'*****
'Read Data From RS232
'*****
function Read_Data() as void
Ret_fn=Ser_getchar() ' Read one char from RS232 buffer
if Ret_fn=-1 ' none
    return ' return
endif

'*****

'Read Data From RS232
'*****
function Read_Data() as void

Ret_fn=Ser_getchar() ' Read one char from RS232 buffer
if Ret_fn=-1 ' none
    return ' return
endif
inc Num ' increases the received chars
NumFloat=Num*2.13 'random number
'process data received
select Ret_fn
case 1 ' ----- echo char with send_putchar
    Ser_putchar(Ret_fn) ' send reply echo char
case 2 ' ----- send string with ser_puts
    strcpy(String(),"Test String") ' Copy in array string text
    ser_puts(String()) ' put data
case 3 ' ----- print a long formatted with ser_printl
    ser_printl("###.##",Num) ' print ex: 123.45 format
case 4 ' ----- print a float formatted with ser_printf
    ser_printf("#####.###",NumFloat) ' print NumFloat
case 5 ' ----- put a block with ser_putblk
    'Send a number 789488
    String(0)=0xF0 'LSB
    String(0)=0x0B
    String(0)=0x0C
    String(0)=0 'MSB
    Ser_putblk(String(),4) ' Data len 4 byte
case 6 ' ----- test if ser_putblk is busy
    Ret_fn= Ser_putst() ' check if function ser_putblk is busy
    if Ret_fn=-1
        Ser_putchar(255) ' send error
    else
        Ser_putchar(Ret_fn) ' send number of chars
    endif
case else
    Ser_putchar(254) ' send error no char
endselect

endfunction

```

[Scarica l' Esempio](#)

6 Modbus RTU

La Porta SER2 può essere configurata anche con il protocollo MODBUS RTU.

Il MODBUS RTU è interamente gestito da un Oggetto per VTB ed è disponibile nelle due configurazioni principali Master o Slave

6.1 OGGETTO Modbus RTU Slave

Tramite quest' oggetto è possibile gestire in modo TRASPARENTE, il protocollo ModBus RTU slave

Proprietà principali

Nodo	Nodo slave
BaudRate	baud rate inserire valori concordi
PtData() Registri	Unsigned Integer messi a disposizione del master. Indirizzo di partenza 0
Max Len Data	Dimensione del buffer PtData
TimeOut	Tempo in millisecondi interrogazione del master
	Questo valore deve essere di norma inferiore al timeout impostato sul master

Metodi

Nessuno

Vengono gestite le seguenti richieste MODBUS RTU:

Function Code 3 Read Multiple Registers

Function Code 6 Preset Single Registers

Function Code 16 Preset Multiple Registers

Eventi

Nessuno

6.2 Esempio ModBus slave

Nell' esempio riportato, vengono scritti e letti dei registri 16 bit all' interno della scheda.

L' array dei registri Modbus è definito col Nome **Data** e il numero massimo di registri è definito dalla DEFINE **MAX_DATA** (100 nell' esempio)

Pertanto :

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.1 → Data(0)

Lettura/Scrittura da Modbus registri Nr.2 → Data(1)

ecc.

L' esempio legge il registro 2 - Data(1) e scrive nel registro 1 Data(0)

Oggetti utilizzati:



Modbus → Cmodbus → ModBus Protocol

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
Modbus1	
Property	Events
Property	Value
Name	Modbus1
Left	15
Top	15
Modbus Node	1
Baudrate	19200
Pt Data	data()
MAX Len Data	MAX_DATA
TIME OUT	100

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Data(MAX_DATA)	CHAR	No			

Dichiarare le DEFINE del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR
Variable	Type		
MAX_DATA	100		

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
-----------	--------------	--------------	----------------

```

1  ' *****
2  ' Sample code
3  ' *****
4  select Data(1)
5      case 100
6          Data(0)=1
7      case 200
8          Data(0)=2
9  endselect

```

```

' *****
' Sample code
' *****
select Data(1)
    case 100
        Data(0)=1
    case 200
        Data(0)=2
endselect

```

[Scarica l' Esempio](#)

6.3 OGGETTO Modbus RTU Master

Tramite quest' oggetto è possibile gestire in modo TRASPARENTE, il protocollo ModBus RTU Master

Proprietà principali

BaudRate	baud rate inserire valori concordi con periferiche esterne slave
TimeOut	Tempo in millisecondi del TIME OUT su risposta slave. Questo valore deve essere di norma maggiore al timeout impostato sugli slaves
Parita	0 nessuna - 1 odd - 2 even
N. bit car	Numero bit per carattere
N. bit stop	Numero bit di stop

Metodi

Name.write_regn(nodo as char, addr as uint, value as *int, n as uint) as char

Preset multiple registers func 16 ModBus RTU

Parametri

nodo	Nodo slave modbus
addr	Indirizzo registro di partenza scrittura su slave (fare riferimento allo slave)
Value	Puntatore ad unsigned integer contenente i valori da scrivere
n	Numero di registri da scrivere

Ritorna

0	Scrittura OK
1	Risposta errata dallo slave
2	Time Out
3	lunghezza dati > di 127

Name.read_regn(nodo as char, addr as uint, value as *int, n as uint) as char

Read multiple registers func 3 ModBus RTU

Parametri

nodo	Nodo slave modbus
addr	Indirizzo registro di partenza lettura su slave (fare riferimento allo slave)
Value	Puntatore ad unsigned integer di deposito dati letti
n	Numero di registri da leggere

Ritorna

0	Scrittura OK
1	Risposta errata dallo slave
2	Time Out
3	lunghezza dati > di 127
4	errore checksum

6.4 Esempio ModBus Master

Nell' esempio riportato, vengono scritti e letti dei registri 16 bit di uno slave al nodo

Oggetti utilizzati:



Modbus → CmodbusMaster → ModBus Master Protocol

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
ModbusMaster1	
Property	Events
Property	Value
Nome	ModbusMaster1
Left	25
Top	15
Baudrate	19200
TIME OUT	100
Parità	0
n° bit Car	8
n° bit Stop	1

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
RegModbus	UINT	No			
Valret	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			*****
2			' Raed data from node 1
3			' register 10 in RegModbus variable
4			*****
5			function Read_Data_Node_1() as void
6			Valret=modbusmaster1.read_reg(1, 10, regmodbus())

' Raed data from node 1

' register 10 in RegModbus variable

function Read_Data_Node_1() **as void**

Valret=modbusmaster1.read_reg(1, 10, regmodbus())

if Valret>0

' read error

endif

endfunction

' Write data to node 1

' register 10 RegModbus variable

function Write_Data_Node_1() **as void**

RegModbus=100

Valret=modbusmaster1.write_reg(1, 10, RegModbus)

if valret>0

' write error

endif

endfunction

[Scarica l' Esempio](#)

7 Lettura Ingressi Analogici

La CPU NGWARP integra 8 ingressi analogici disponibili da funzioni VTB.

Attualmente gli ingressi sono a 10 bit (valore da 0 a 1023), ma nelle versioni successive saranno a 12 bit (valore da 0 a 4095)

7.1 Lettura Ingressi

Sintassi

NG_ADC(Channel **as Char**) **as uint**

Parametri

Channel Numero del canale (da 0 a 7)

Valore di ritorno

Ritorna il valore analogico letto:

Da 0 a 1023 se convertitore 10 BIT-

Da 0 a 4095 se convertitore 12 BIT

Dove 0 corrisponde al livello di tensione 0 e valore MAX (1023 o 4096) corrisponde al valore massimo di tensione configurato per l'ingresso

7.2 Esempio Lettura canali analogici

Nell'esempio riportato, vengono letti i canali analogici da 0 a 7 e scritti nella array AnalogValues

I dati vengono letti nel TaskPlc

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
Variable		Type	Shared	Export in Class	
AnalogValues(8)		UINT	No		
NumCh		INT	No		

Codice su Init Task Plc

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 NumCh=0 ' reset number channel to read
```

NumCh=0 ' reset number channel to read

Codice in Task Plc

```
TASK PLC Code
Init Task PLC Task PLC
1 *****
2 ' Read The channel
3 *****
4 AnalogValues (NumCh)=ng_adc (NumCh)
```

' Read The channel

AnalogValues (NumCh)=ng_adc (NumCh)

inc NumCh 'increase channel number

if NumCh=8 ' limit

NumCh=0

endif

[Scarica l' Esempio](#)

8 Gestione CanOpen

Nella scheda NGWARP, sono presenti due Line CanOpen. Una di queste può essere configurata SLAVE e la sua gestione è affidata al sistema operativo.

La linea MASTER, può tramite configuratore, gestire PDO sincroni al sistema (per questa sezione si rimanda al manuale del configuratore CanOpen ([link Cap. 14](#)))

Tuttavia è possibile utilizzare funzioni manuali per configurare o dialogare con i vari nodo CanOpen

8.1 PXCO_SDODL

Questa funzione permette di inviare dati ad un nodo della rete utilizzando il protocollo SDO. E' supportato solo il protocollo SDO EXPEDITED consentendo quindi di inviare fino a 4byte di lunghezza dati.

Sintassi

PXCO_SDODL(node **as char**, index **as uint**, subidx **as uchar**, len **as long**, dati **as *char**) **as char**

Parametri

Node	Node ID dello SLAVE
Index, subindex	Indirizzo del dato da trasferire (Object-Dictionary)
Len	Numero di Byte da trasferire
*Dati	Puntatore al buffer dati da trasferire (questo deve essere sempre un variabile)

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione:
	2	Il nodo ha risposto con SDO ABORT CODE, chiamando la funzione <i>read_sdoac</i> nelle variabili di sistema <i>_SYSTEM_SDOAC0</i> e <i>_SYSTEM_SDOAC0</i> sarà disponibile il relativo codice di errore.



ATTENZIONE
Non usare questa funzione nel TASK PLC

8.2 PXCO_SDOUL

Questa funzione permette di leggere dati da un nodo della rete utilizzando il protocollo SDO. E' supportato solo il protocollo SDO EXPEDITED consentendo quindi di leggere fino a 4byte di lunghezza dati.

Sintassi

PXCO_SDOUL(node **as char**, index **as uint**, subidx **as uchar**, dati **as *char**) **as char**

Parametri

Node	Node ID dello SLAVE
Index, subindex	Indirizzo del dato da richiedere (Object-Dictionary)
*Dati	Puntatore al buffer dati

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione
	2	Il nodo ha risposto con SDO ABORT CODE, chiamando la funzione <i>read_sdoac</i> nelle variabili di sistema <i>_SYSTEM_SDOAC0</i> e <i>_SYSTEM_SDOAC0</i> sarà



ATTENZIONE
Non usare questa funzione nel TASK PLC

8.3 READ_SDOAC

Lettura dello SDO ABORT CODE inviato da un nodo della rete a seguito di una richiesta tramite le funzioni PXCO_SDODL e PXCO_SDOUL. Il codice letto viene scritto nelle variabili di sistema **_SYSTEM_SDOAC0** e **_SYSTEM_SDOAC1**. Per i codici di errore fare riferimento alle specifiche DS301 del CAN OPEN.

Sintassi

READ_SDOAC() as void

8.4 PXCO_SEND

Invio di un pacchetto CAN a basso livello. Questa funzione consente di inviare alla rete un frame CAN indicando COB-ID e DATI. Con questa funzione sarà possibile quindi inviare ad esempio PDO in modo manuale, pacchetti HEART-BEAT, ecc. Occorre precisare che la gestione dei PDO viene eseguita in modo AUTOMATICO tramite il CONFIGURATORE CANOPEN.

Sintassi

PXCO_SEND(id as int, Len as char, Dati as *char) as char

Parametri

Id	Valore del COB_ID
Len	Numero di dati da trasferire
*Dati	Puntatore al buffer dati da trasferire

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione

8.5 PXCO_NMT

Invio di un pacchetto NMT del CAN OPEN. I pacchetti NMT consentono di settare lo stato dei nodi nella rete. Occorre tenere presente che tutti i nodo presenti in configurazione (configuratore canopen) ed che l'hanno eseguita senza errori sono messi in stato START in modo automatico.

Sintassi

PXCO_NMT(state as char, node as char) as char

Parametri

state	Stato da inviare: 1 = START NODE 2 = STOP NODE 128 = PRE-OPERATIONAL 129 = RESET NODE 130 = RESET COMMUNICATION
node	Numero del nodo

Valore di ritorno

char	0	Nessun errore
	<>0	Errore di comunicazione



ATTENZIONE
Non usare questa funzione nel TASK PLC

8.6 READ_EMCY

Legge l'ultimo pacchetto EMERGENCY OBJECT inviato da un eventuale nodo della linea CAN OPEN. Il codice di emergenza viene inserito nella variabile vettore di sistema `_SYSTEM_EMCY(8)` che conterrà gli 8 byte relativi al pacchetto EMERGENCY OBJECT previsto dalle specifiche DS301 del CAN OPEN. Si consiglia di leggere questa funzione in modo ciclico. I codice di allarme sono dipendenti dal tipo di dispositivo collegato, occorrerà quindi riferirsi al manuale di tale dispositivo.

Sintassi

`READ_EMCY()` as char

Valore di ritorno

char 0 Nessun errore
 <>0 Nodo che ha generato l'emergency object.

_SYSTEM_EMCY							
0	1	2	3	4	5	6	7
Emergency Error Code		Error Register		Manufacturer specific Error Code			



ATTENZIONE

Il sistema non bufferizza più errori, quindi nel caso in cui si verifichino più EMERGENCY OBJECT in contemporanea viene letto solo l' ultimo.
Un EMERGENCY OBJECT non significa che effettivamente ci sia un nodo in emergenza. Questo poiché le specifiche DS301 prevedono che tale pacchetto sia inviato anche al ripristino di una fase di emergenza. Alcuni dispositivi possono inviare all'accensione questo pacchetto

8.7 Esempio Utilizzo delle funzioni CanOpen

Nell' esempio riportato, vengono utilizzate le funzioni CanOpen. Ovviamente questo ci dà semplicemente un' indicazione del loro utilizzo.

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP	☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Value	INT	No			
Ret	CHAR	No			
Restart	CHAR	No			

Inserire il seguente codice nella Master Ciclo – Main

	Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1				Sdo_Dl() ' Sdo Download
2				Sdo_Ul() ' Sdo Upload
3				Send_Pdo() ' send pdo
4				'check if restart node 1
5				if Restart=1

```

Sdo_Dl() ' Sdo Download
Sdo_Ul() ' Sdo Upload
Send_Pdo() ' send pdo
'check if restart node 1
if Restart=1
    Restart=0 ' reset flag restart
    Ret=pxco_nmt(1,1) ' Start Node
    if Ret<>0 'test error
        '...
    endif
endif

'polling emergency object
Ret=Read_emcy()
if Ret<>0
    ' in Ret node error
    ' in _SYSTEM_EMICY code error
endif
  
```

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1	'*****		
2	' Sdo Download function		
3	' send the value 100 at:		
4	' Node 1		
5	' Index 0x2000		
6	' Subindex 0		
7	'*****		
8	function Sdo_Dl() as void		
9	Value=100		
10	Ret=pxco_sdodl(1,0x2000,0,2,Value()) 'node=		
11	'len=2 byte, value=100		

'*****

' Sdo Download function

' send the value 100 at:

' Node 1

' Index 0x2000

' Subindex 0

'*****

function Sdo_Dl() as void

Value=100

Ret=pxco_sdodl(1,0x2000,0,2,Value()) 'node=1, index=0x2000, subidx=0,
'len=2 byte, value=100

if Ret<>0 'test error

if Ret=2

read_sdoac()'Read SDO ABORT CODE

'in _SYSTEM_SDOAC0 code error

'in _SYSTEM_SDOAC1 code error

endif

'...

endif

endfunction

'*****

' Sdo Upload function

' read the value at:

' Node 1

' Index 0x2000

' Subindex 0

'*****

function Sdo_Ul() as void

Ret=pxco_sdoUl(1,0x2000,0,Value()) 'node=1, index=0x2000, subidx=0,
'read in value

if Ret<>0 'test error

if Ret=2

read_sdoac()'Read SDO ABORT CODE

'in _SYSTEM_SDOAC0 code error

'in _SYSTEM_SDOAC1 code error

endif

'...

endif

endfunction

```
*****
' Send PDO
' COB - ID = 0x201
' 2 Bytes
' SVariable in Value
*****
function Send_Pdo() as void
Value=100
Ret=pxco_send(0x201,2,Value()) 'cob-id=0x201) 2 bytes
if Ret<>0      'test error
               '...
endif
endfunction
```

[Scarica l' Esempio](#)

8.8 Esempio Utilizzo Assi Interpolati CanOpen

Nell' esempio riportato, vengono gestiti TRE assi CanOpen in modo interpolazione lineare.

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Oggetti utilizzati:



Motor Control → CobjInterpola → Interpolatore

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
Interp	
Property	Events
Property	Value
Nome	Interp
Left	15
Top	10
N.assi	3
N.tratti	16
Vper	1024
Div. Vper	1024
Abilita arco	1

Motor Control → CstdCanOpen → Ds402 x 3

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	
AxisX	
Property	Events
Property	Value
Name	AxisX
Left	10
Top	85
Node	1
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	
AxisY	
Property	Events
Property	Value
Name	AxisY
Left	55
Top	85
Node	2
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	
AxisZ	
Property	Events
Property	Value
Name	AxisZ
Left	100
Top	85
Node	3
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	1000

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento assi

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Assi in movimento
 0 Assi fermi

Move_Axes – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px,Py,Pz → Quote Assi in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Acc_Axes – Set Accelerazione di Interpolazione

Parametri Value → Valore Accelerazione di interpolazione in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop_Axes – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable_Axis_X_Y_Z – Abilita controllo Asse preset a zero

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable_Axis_X_Y_Z – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

*cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata all' inizializzazione dei
 configurazione) quando uno di questi risponde errore*

Nodi CanOpen (presenti in

Parametri Node → Numero nodo che ha generato l' errore
 Err → Codice di errore del nodo
Ritorna Nessuno

*Close_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata alla fine della
 tutti i nodi presenti in configurazione*

scansione di

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

*Open_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata quando inizia la
 inizializzazione di un anodo CanOpen*

fase di

Parametri Nodes → Numero di nodi presenti in configurazione
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP ☐	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Vect(3)	LONG	No			
RapX	FLOAT	No			
RapY	FLOAT	No			
RapZ	FLOAT	No			
ActualX	LONG	No			
ActualY	LONG	No			
ActualZ	LONG	No			
Node_Error(3)	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			'*****
2			' Return 1 if axes move
3			' 0 Axes stop
4			'*****
5			function Wait_Move() as char
6			Wait_Move=interp.move()
7			endfunction
8			'*****

'*****

' Return 1 if axes move

' 0 Axes stop

'*****

function Wait_Move() as char

Wait_Move=interp.move()

endfunction

'*****

' Move Axes

' Vel= interp vel Axes in mm/min

' Flg if 1 move without buffer

' 0 move in buffer mode

' Px,Py,Pz Axes value in 0.001 mm

' Return 1 if movement is inserted in the buffer

' 0 The movement is not inserted in the buffer

' in this case, is necessary reload the movement

'*****

function Move_Axes(Vel as long, Flg as char, Px as long, Py as long, Pz as long) as char

Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min

Vect(0)=Px

Vect(1)=Py

Vect(2)=Pz

Move_Axes=interp.moveto(Vel, Flg, Vect())

endfunction

'*****

' Set ACC

' Value Acc value in count


```
*****
```

```
function Acc_Axes(Value as long) as void
    interp.acc=Value
```

```
endfunction
```

```
*****
```

```
' Stop Axes
```

```
*****
```

```
function Stop_Axes() as void
    interp.stop()
```

```
endfunction
```

```
*****
```

```
' Axis X enable
```

```
*****
```

```
function Enable_X() as void
AxisX.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisX.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis X 0, not change y,z
Vect(0)=0
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
AxisX.home=0 'preset driver
```

```
'enable axis
```

```
AxisX.enable=1
AxisX.start=1 ' start PDO Qx
AxisX.mod0=2 ' set interpolation mode
```

```
endfunction
```

```
*****
```

```
' Axis X Disable
```

```
*****
```

```
function Disable_X() as void
AxisX.enable=0
```

```
endfunction
```

```
*****
```

```
' Axis Y enable
```

```
*****
```

```
function Enable_Y() as void
AxisY.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisY.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis Y 0, not change x,z
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=0
Vect(2)=interp.pc(2)
interp.preset(Vect())
AxisY.home=0 'preset driver
```

```
'enable axis
```

```
AxisY.enable=1
AxisY.start=1 ' start PDO Qx
AxisY.mod0=2 ' set interpolation mode
```

```
endfunction
```

```
*****
```

```
' Axis Y Disable
```

```
*****
```

```

function Disable_Y() as void
AxisY.enable=0
endfunction

'*****
' Axis Z enable
'*****
function Enable_Z() as void
AxisZ.mod0=0 ' remove interpolation mode
AxisZ.start=0 ' stop PDO Qx
'Preset Axis Z 0, not change x,y
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=0
interp.preset(Vect())
AxisZ.home=0 'preset driver
'enable axis
AxisZ.enable=1
AxisZ.start=1 ' start PDO Qx
AxisZ.mod0=2 ' set interpolation mode
endfunction

'*****
' Axis Z Disable
'*****
function Disable_Z() as void
AxisZ.enable=0
endfunction

'*****
' Error check
' CanOpen node
'*****
function cancfgerr(node as int,err as uchar) as void
Node_Error(node)=err ' copy the code error
endfunction
'*****
' Close init CanOpen
'*****
function close_cancfgerr() as void
endfunction
'*****
' Custom error init
' CanOpen node
'*****
function open_cancfgerr(nodes as int) as void
' Reset nodes status error
Node_Error(0)=0
Node_Error(1)=0
Node_Error(2)=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'*****'
2	'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
3	'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
4	'Rap=10000/5000=2
5	'*****'
6	Rapx=1
7	Rapy=1
8	Rapz=1

```

*****
'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
'Rap=10000/5000=2
*****
Rapx=1
Rapy=1
Rapz=1

```

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'Write the PDO Axes
2	Qx=interp.pc(0)*RapX
3	Qy=interp.pc(1)*RapY
4	Qz=interp.pc(2)*RapZ
5	'read analog 0 and set the Vper %
6	interp.vper=ng_adc(0)
7	' copy the axes values
8	' for ex: display in HMI

```

'Write the PDO Axes
Qx=interp.pc(0)*RapX
Qy=interp.pc(1)*RapY
Qz=interp.pc(2)*RapZ
'read analog 0 and set the Vper %
interp.vper=ng_adc(0)
' copy the axes values
' for ex: display in HMI
' value in 0.001 mm
ActualX=interp.pc(0)
ActualY=interp.pc(1)
ActualZ=interp.pc(2)

```

[Scarica l' Esempio](#)

8.9 Esempio Utilizzo Asse Posizionato CanOpen

Nell' esempio riportato, viene gestito un asse CanOpen posizionato utilizzando un oggetto VTB
Vedere il manuale relativo agli oggetti di VTB per ulteriori spiegazioni

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Oggetti utilizzati:



Motor Control Plus → CobjPos → Posizionatore

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Pos1	
Property	Events
Property	Value
Vper	1024
Div. Vper	1024
AccQstop	10
Acc	5
RzeroMode	1
RzeroOffset	0
RzeroPreset	0
RzeroVel	10
RzeroVelf	5
RzeroAcc	10
Msof	10000
Dsof	5000
LimitN	-99999999
LimitP	99999999
Gioco	0
Vgioco	1
MsofV	1
DsofV	1
RZERO ENABLE	True
AXIS TYPE	1
VTB AXIS OBJECT	CanPos1
PDO NAME	qx
STEP CHANNEL	0
STEP NODE	1

Motor Control → CstdCanOpen → Ds402

Project Explorer

Project | Objects | Functions | Properties

CanPos1

Property | Events |

Property	Value
Name	CanPos1
Left	75
Top	30
Node	1
Mode	0
Speed	0
Position	0
Abs	True
State	False
home_delay	0

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento asse

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Asse in movimento
 0 Asse fermi

Move_Axis – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px → Quota Asse in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Preset – Preset quota Asse

Parametri Px → Quota Asse in 0.001 mm per preset
Ritorna Nessuno

Acc_Axis – Set Accelerazione/decelrazione di posizionamento

Parametri Value → Valore Accelerazione di posizionamento in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

StartHome – Start ricerca homing Vel in pos1.rzerovel e pos1.rzerovelf

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

CheckHome – Check stato homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna 1 homing terminato

StopHome – Stop homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata all' inizializzazione dei nodi CanOpen (presenti in configurazione) quando uno di questi risponde errore

Parametri Node → Numero nodo che ha generato l' errore
 Err → Cdice di errore del nodo
Ritorna Nessuno

Close_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata alla fine della scansione di tutti i nodi presenti in configurazione

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Open_cancfgerr - Errori Custom CanOpen questa funzione viene chiamata quando inizia la fase di inizializzazione di un anodo CanOpen

Parametri Nodes → Numero di nodi presenti in configurazione
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigitalInputs	UINT	No			
Node_1_Error	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init  Master Event  Master Cycle  Page Functions
1  ' *****
2  ' Enable Axis
3  ' *****
4  function Enable() as void
5      pos1.Enable()
6  endfunction
' *****
' Enable Axis
' *****
function Enable() as void
    pos1.Enable()
endfunction
' *****
' Disable Axis
' *****
function Disable() as void
    pos1.Disable()
endfunction
' *****
' Preset Axis
' *****
function Preset(Val as long) as void

```

```

        pos1.Preset(Val)
endfunction
*****
' Return 1 if axis move
'   0 Axis stop
*****
function Wait_Move() as char
    Wait_Move=pos1.move()
endfunction
*****
' Axis Stop Move
*****
function Stop() as void
    pos1.Stop()
endfunction
*****
' Start Homing
' Homing input see in task plc
*****
function StartHome() as void
    pos1.StartHome()
endfunction
*****
' Check if homing finished
' Return 1 if finished
*****
function CheckHome() as char
    CheckHome=pos1.status_home
endfunction
*****
' Stop home function
*****
function StopHome() as void
    pos1.StopHome()
endfunction
*****
' Move Axis
' Vel= vel Axis in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'   0 move in buffer mode
' Px Axis value in 0.001 mm
'Return 1 if movement is inserted in the buffer
'   0 The movement is not inserted in the buffer
'   in this case, is necessary reload the movement
*****
function Move_Axis(Vel as long, Flg as char, Px as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Move_Axis=pos1.moveto(Vel, Flg, Px)
endfunction
*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
*****
function Acc_Axis(Value as long) as void
    pos1.acc=Value

```

```

endfunction
*****
' Error check
' CanOpen node
*****
function cancfgerr(node as int,err as uchar) as void
Node_1_Error=err ' copy the code error
endfunction
*****
' Close init CanOpen
*****
function close_cancfgerr() as void
endfunction
*****
' Custom error init
' CanOpen node
*****
function open_cancfgerr(nodes as int) as void
' Reset node 1 status error
Node_1_Error=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```

pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
pos1.dsosf=5000 ' 5 mm per revolution motor

```


Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
2	pos1.ext_fcz=Fc_Home ' home input

DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
pos1.ext_fcz=Fc_Home ' home input

[Scarica l'Esempio](#)

9 INDIRIZZAMENTO NGIO-NGPP


Nella scheda NGWARP Possono essere montate schede di ESPANSIONE del tipo NGIO e NGPP.

Queste vengono viste dalle varie funzioni di gestione, con un indirizzo fisico da 0 a 7

L'indirizzo viene assunto in base all loro posizione nel BUS.

L'espansione più vicina alla scheda NGWARP assume indirizzo 0, quella successiva indirizzo 1 ecc.

Indice Fisico	Espansione Addr
0	Scheda 0 (più vicina alla NGWARP)
1	Scheda 1
2	Scheda 2
3	Scheda 3
4	Scheda 4
5	Scheda 5
6	Scheda 6
7	Scheda 7



10 I/O Digitali su NGIO-NGPP

Nella scheda NGWARP Possono essere montate schede di ESPANSIONE del tipo NGIO e NGPP.
Queste portano 16 ingressi digitali e 14 uscite Digitali gestibili da funzioni VTB.
Per l' indirizzamento [vedi Cap. 8](#).

10.1 NG_DI – Lettura Ingressi Digitali

Legge lo stato degli ingressi digitali.
Lo stato degli ingressi viene gestito a bit partendo dal bit 0 fino al 15

Ingresso	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Sintassi

NG_DI(CardNumber **as Char**) **as uint**

Parametri

CardNumber Numero della scheda di espansione (da 0 a 7 [vedi Cap. 8](#))

Valore di ritorno

Uint Valore dei 16 ingressi gestiti a BIT
bit = 1 → ingresso ON
bit = 0 → ingresso OFF

10.2 NG_DO – Scrittura Uscite Digitali

Scriva lo stato delle uscite digitali
Lo stato delle uscite digitali viene gestito a bit partendo dal bit 0 fino al 14

Uscita		14	13	12	11	10	9		8	7	6	5	4	3	2	1
Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0



ATTENZIONE
I BIT 8 e 15 NON SONO UTILIZZATI

Sintassi

NG_DO(CardNumber **as Char**, StatoOutputs **as Uint**) **as void**

Parametri

CardNumber Numero della scheda di espansione (da 0 a 7 [vedi Cap. 8](#))

StatoOutputs Stato delle uscite
bit = 1 → uscita ON
bit = 0 → uscita OFF

10.3 Esempio Utilizzo I/O Digitali

Nell' esempio riportato vengono gestite le I/O digitali nel seguente modo:

AGGIORNAMENTO DELLO STATO DEGLI INGRESSI E USCITE FATTO NEL TASK PLC

Gestione a bit delle I/O. I primi TRE ingressi ricopiano lo stato sulle prime 3 Uscite

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
Variable		Type	Shared	Export in Class	
DigOutputs		UINT	No		
DigInputs		UINT	No		

Dichiarare le variabili BIT del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR
Name	Main Variable	NBit	Shared	
INP0	DigInputs	0	No	
INP1	DigInputs	1	No	
INP2	DigInputs	2	No	
INP3	DigInputs	3	No	
INP4	DigInputs	4	No	
INP5	DigInputs	5	No	
INP6	DigInputs	6	No	
INP7	DigInputs	7	No	
INP8	DigInputs	8	No	
INP9	DigInputs	9	No	
INP10	DigInputs	10	No	
INP11	DigInputs	11	No	
INP12	DigInputs	12	No	
INP13	DigInputs	13	No	
INP14	DigInputs	14	No	
INP15	DigInputs	15	No	
OUT0	DigOutputs	0	No	
OUT1	DigOutputs	1	No	
OUT2	DigOutputs	2	No	
OUT3	DigOutputs	3	No	
OUT4	DigOutputs	4	No	
OUT5	DigOutputs	5	No	
OUT6	DigOutputs	6	No	
OUT7	DigOutputs	7	No	
OUT8	DigOutputs	9	No	
OUT9	DigOutputs	10	No	
OUT10	DigOutputs	11	No	
OUT11	DigOutputs	12	No	
OUT12	DigOutputs	13	No	
OUT13	DigOutputs	14	No	

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	OUT0=INP0 ' copy input 0 on outpus 0
2	OUT1=INP1 ' copy input 1 on outpus 1
3	OUT2=INP2 ' copy input 2 on outpus 2

```
OUT0=INP0 ' copy input 0 on outpus 0
OUT1=INP1 ' copy input 1 on outpus 1
OUT2=INP2 ' copy input 2 on outpus 2
DigInputs=ng_di(0) ' udpate digital inputs
ng_do(0,DigOutputs) ' update digital outputs
```

[Scarica l' Esempio](#)

11 Uscite analogiche 2 relè Su NGIO-NGPP

Le schede di espansione, NGIO e NGPP gestiscono 2 uscite analogiche +/- 10 V 12 bit.
La scheda NGIO può gestire anche 2 relè da 1 A.

11.1 NG_DAC - SCRITTURA USCITE ANALOGICHE NGIO-NGPP

Questa funzione permette di pilotare l'uscita analogica di ogni canale gestito dal controllo NGWARP tramite l'espansioni **NG-IO** e **NG-PP** (opzionale).

Le schede dispongono di convertitori digitale/analogico a 12 bit, su un fondo scala di 10V. Per cui con +2047 si ottengono 10V in uscita, con -2047 -10V in uscita.

La selezione del canale avviene con un indice che va da 0 a 7, ogni espansione gestisce due canali quindi avremo:

Indice Canale	Espansione Addr
0	Scheda 0
1	
2	Scheda 1
3	
4	Scheda 2
5	
6	Scheda 3
7	

Il numero massimo di canali analogici gestiti è di 8.

Sintassi

NG_DAC(Channel **as Char**, Val **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero Canale (da 0 a 7)

val Valore dell'uscita (da -2047 a +2047)

11.2 NG_DAC_CAL - OFFSET USCITE ANALOGICHE NGIO-NGPP

Questa funzione permette di calibrare l'OFFSET dell'uscita analogica di ogni CANALE gestito dal controllo NGWARP. Vari fattori dovuti all'hardware fanno sì che, anche se viene pilotata con valori nulli, l'uscita risulti diversa da 0 nell'ordine di pochi mV (offset). Questa funzione permette di azzerare questo effetto.

Con questa funzione si sposta in maniera software lo 0V dell'uscita che comunque non potrà mai essere esattamente nulla. Considerando che per ogni unità si ottengono circa 4mV in uscita, i valori da passare dovrebbero essere nell'ordine di poche unità, in senso opposta all'uscita rilevata.

Sintassi

NG_DAC_CAL(Channel **as Char**, Offset **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero Canale (da 0 a 7)

Offset Valore dell'OFFSET (da -2047 a +2047)



ATTENZIONE

**IL VALORE DELL'OFFSET NON RIMANE MEMORIZZATO, PERTANTO
AD OGNI ACCENSIONE OCCORRE IMPOSTARLO DI NUOVO
Salvare il valore offset in memoria NGWARP**

11.3 NG_RELE - GESTIONE DEI RELE' NGIO

Questa funzione permette la gestione dei 2 RELE' presenti su ogni espansione **NG-IO**.

Normalmente questi RELE' servono per l'ABILITAZIONE DEL DRIVER del relativo ASSE ma possono essere utilizzate anche per scopi generici.

Indice Canale	Espansione Addr
0	Scheda 0
1	
2	Scheda 1
3	
4	Scheda 2
5	
6	Scheda 3
7	
.....	
14	Scheda 7
15	

Sintassi

NG_RELE(Channel **as Char**, Stato **as Char**) **as void**

Parametri

Channel Canale relativo all'attivazione del relè (da 0 a 16)

Stato Stato del relè
 0 OFF(contatto aperto)
 1 ON (contatto chiuso)

11.4 Esempio Utilizzo Uscite Analogiche e contatto Relè

Nell' esempio riportato vengono gestite le uscite Analogiche e il contatto del relè.

Nell' esempio, viene letto il canale analogico 0 e riportato sull' uscita analogica 0.

L' ingresso 1 viene ricopiato sul relè 0.

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
				No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
AnalogInput	UINT	No			
DigitalInput	INT	No			

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	AnalogInput=ng_adc(0) ' read analog input 1 0 to 1023 0-10V
2	' 0 to 512 output -10V to 0 v
3	' 512 to 1023 output 0 V to 10V
4	AnalogInput=AnalogInput<<2
5	Ng_dac(0,AnalogInput) ' copy in the analog output 0

AnalogInput=ng_adc(0) ' read analog input 1 0 to 1023 0-10V

' -512 0 output -10V to 0 v

' 0 512 output 0 V to 10V

AnalogInput=AnalogInput-1024

Ng_dac(0,AnalogInput) ' copy in the analog output 0

DigitalInput=ng_di(0) ' read digital input

if DigitalInput & 1 ' test input 1

 ng_rele(0,1) ' set rele'

else

 ng_rele(0,0) ' reset rele'

endif

[Scarica l' Esempio](#)

12 Lettura Encoder e Indice di ZERO su NGIO

Le schede di espansione, NGIO mette a disposizione 2 canali encoder incrementali con segnali LINE DRIVE 5 v. Oltre a questo può essere letto l'indice di zero del canale encoder (tacca di zero)

12.1 NG_ENC - GESTIONE ENCODER

Questa funzione permette di leggere l'ingresso encoder (quota incrementale attuale) di ogni canale gestito sulla scheda di espansione **NG-IO** con una risoluzione di 32 bit. Questa funzione legge soltanto l'incremento che sarà aggiunto alla variabile passata con un puntatore. Il contatore vero e proprio quindi sarà contenuto in una variabile definita dall'applicazione e che potrà essere azzerata in qualunque momento. Per una corretta gestione degli encoder raccomandiamo di utilizzare questa funzione esclusivamente nel TASK PLC e quindi utilizzare la variabile di appoggio all'occorrenza. La selezione del canale avviene con un indice che va da 0 a 15, ogni espansione gestisce due canali quindi avremo:

Indice Canale	Espansione Addr
0	Scheda 0
1	
2	Scheda 1
3	
4	Scheda 2
5	
6	Scheda 3
7	
.....	
14	Scheda 7
15	

Sintassi

NG_ENC(Channel **as Char**, Value **as *Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero canale encoder (da 0 a 15)

Value Puntatore alla variabile di tipo long in cui viene memorizzato il conteggio



ATTENZIONE
PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO INSERIRE QUESTA FUNZIONE NEL TASK_PLC

12.2 NG-T0 - LETTURA INDICE DI ZERO ENCODER

Questa funzione permette di leggere lo stato dell'ingresso tacca di zero di ogni canale encoder gestito sulla scheda di espansione **NG-IO**. Per la selezione del canale vale quanto detto per la lettura encoder.

Sintassi

NG_T0(Channel **as Char**) **as char**

Parametri

Channel Numero canale encoder (da 0 a 15)

Valore di ritorno

Stato della tacca:

0 OFF

1 ON

SU HARDWARE NGIO 2.0, E' CONSIGLIABILE LEGGERE LA TACCA DI ZERO, TRAMITE GLI INGRESSI [FAST INPUT vedi CAP 12](#)

12.3 Esempio Lettura Encoder NGIO e TACCA DI ZERO

Nell' esempio riportato vengono letti due canali encoder e le due tacche di zero su NGIO Addr 0

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR
			No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class	
EncoderValueX	LONG	No		
EncoderValueY	LONG	No		
Outputs	UINT	No		
IndexX	CHAR	No		
IndexY	CHAR	No		

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR
				No
Name	Main Variable	NBit	Shared	
Out1	Outputs	0	No	
Out2	Outputs	1	No	

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	<code>ng_enc(0,EncoderValueX()) ' Read channel X</code>
2	<code>ng_enc(1,EncoderValueY()) ' Read channel Y</code>
3	<code>Ng_Do(0,Outputs) ' Update Digital Outputs</code>

`ng_enc(0,EncoderValueX()) ' Read channel X`

`ng_enc(1,EncoderValueY()) ' Read channel Y`

`Ng_Do(0,Outputs) ' Update Digital Outputs`

Codice in Task MAIN

```

1 *****
2 'Read the X position
3 'if >10000 set out 1
4 'else reset out 1
5 *****
6 if EncoderValueX>10000
7     Out1=1 ' set output1
8 *****
9 'Read the X position
10 'if >10000 set out 1
11 *****
12 if EncoderValueX>10000
13     Out1=1 ' set output1
14 else
15     Out1=0 ' reset output1
16 endif
17 *****
18 'Read the Y position
19 'if >5000 set out 2
20 *****
21 if EncoderValueY>5000
22     Out2=1 ' set output2
23 else
24     Out2=0 ' reset output2
25 endif
26 IndexX=ng_t0(0) 'read index X
27 IndexY=ng_t0(1) 'read index Y

```

[Scarica l' Esempio](#)

12.4 Esempio Utilizzo Assi Interpolati Analogici

Nell' esempio riportato, vengono gestiti TRE assi Analogici con filtro PID in modo interpolazione lineare.

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Oggetti utilizzati:



Motor Control → CobjInterpola → Interpolatore

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
Interp	
Property	Events
Property	Value
Nome	Interp
Left	15
Top	10
N.assi	3
N.tratti	16
Vper	1024
Div. Vper	1024
Abilita arco	1

Motor Control Plus → CPidPlus → Pid NG

Property	Value
Nome	PidX
Left	55
Top	10
EnablePid	False
Kp	10
Ki	0
Kv	0
Kd	0
Err_Sat	10000
NG ENC CHANNEL	0
NG DAC CHANNEL	0
ENABLE KP	True
ENABLE KI	True
ENABLE KV	True
ENABLE KD	False
Divisore	100
Dir	1
ServoErr	10000
TServoErr	1000
EnableDelay	50

Property	Value
Nome	PidY
Left	100
Top	10
EnablePid	False
Kp	10
Ki	0
Kv	0
Kd	0
Err_Sat	10000
NG ENC CHANNEL	1
NG DAC CHANNEL	1
ENABLE KP	True
ENABLE KI	True
ENABLE KV	True
ENABLE KD	False
Divisore	100
Dir	1
ServoErr	10000
TServoErr	1000
EnableDelay	50

Property	Value
Nome	PidZ
Left	145
Top	10
EnablePid	False
Kp	10
Ki	0
Kv	0
Kd	0
Err_Sat	10000
NG ENC CHANNEL	2
NG DAC CHANNEL	2
ENABLE KP	True
ENABLE KI	True
ENABLE KV	True
ENABLE KD	False
Divisore	100
Dir	1
ServoErr	10000
TServoErr	1000
EnableDelay	50

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento assi

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Assi in movimento
 0 Assi fermi

Move_Axes – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px,Py,Pz → Quote Assi in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Acc_Axes – Set Accelerazione di Interpolazione

Parametri Value → Valore Accelerazione di interpolazione in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop_Axes – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable_Axis_X_Y_Z – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable_Axis_X_Y_Z – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Test_Following_Error – Controlla errore inseguimento assi

Disabilita in caso di errore tutti gli assi
Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Vect(3)	LONG	No			
RapX	FLOAT	No			
RapY	FLOAT	No			
RapZ	FLOAT	No			
ActualX	LONG	No			
ActualY	LONG	No			
ActualZ	LONG	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init  Master Event  Master Cycle  Page Functions
1  '*****
2  ' Return 1 if axes move
3  '    0 Axes stop
4  '*****
5  function Wait_Move() as char
6      Wait_Move=interp.move()
7  endfunction
8  '*****

```

```

'*****

```

```

' Return 1 if axes move
'    0 Axes stop

```

```

'*****

```

```

function Wait_Move() as char
    Wait_Move=interp.move()
endfunction

```

```

'*****

```

```

' Move Axes
' Vel= interp vel Axes in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
'    0 move in buffer mode
' Px,Py,Pz Axes value in 0.001 mm
' Return 1 if movement is inserted in the buffer
'    0 The movement is not inserted in the buffer
'    in this case, is necessary reload the movement

```

```

'*****

```

```

function Move_Axes(Vel as long, Flg as char, Px as long, Py as long, Pz as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Vect(0)=Px
    Vect(1)=Py
    Vect(2)=Pz
    Move_Axes=interp.moveto(Vel, Flg, Vect())
endfunction

```

```

'*****

```

```

' Set ACC
' Value Acc value in count

```

```

'*****

```

```

function Acc_Axes(Value as long) as void

```

```

    interp.acc=Value
endfunction

```

```

*****

```

```

' Stop Axes

```

```

*****

```

```

function Stop_Axes() as void
    interp.stop()
endfunction

```

```

*****

```

```

' Axis X enable

```

```

*****

```

```

function Enable_X() as void

```

```

    PidX.enablepid=0

```

```

'Preset Axis X 0, not change y,z

```

```

    Vect(0)=0

```

```

    Vect(1)=interp.pc(1)

```

```

    Vect(2)=interp.pc(2)

```

```

    interp.preset(Vect())

```

```

    PidX.posr=0

```

```

'enable axis

```

```

    PidX.enablepid=1

```

```

    PidX.enable() ' closes the rele' on NGIO

```

```

endfunction

```

```

*****

```

```

' Axis X Disable

```

```

*****

```

```

function Disable_X() as void

```

```

    PidX.disable()
endfunction

```

```

*****

```

```

' Axis Y enable

```

```

*****

```

```

function Enable_Y() as void

```

```

    PidY.enablepid=0

```

```

'Preset Axis Y 0, not change X,z

```

```

    Vect(0)=interp.pc(0)

```

```

    Vect(1)=0

```

```

    Vect(2)=interp.pc(2)

```

```

    interp.preset(Vect())

```

```

    PidY.posr=0

```

```

'enable axis

```

```

    PidY.enablepid=1

```

```

    PidY.enable() ' closes the rele' on NGIO

```

```

endfunction

```

```

*****

```

```

' Axis Y Disable

```

```

*****

```

```

function Disable_Y() as void

```

```

    PidY.disable()
endfunction

```

```

*****

```

```

' Axis Z enable

```

```

*****
function Enable_Z() as void
PidZ.enablepid=0
'Preset Axis Z 0, not change X,Y
Vect(0)=interp.pc(0)
Vect(1)=interp.pc(1)
Vect(2)=0
interp.preset(Vect())
PidZ.posr=0
'enable axis
PidZ.enablepid=1
PidZ.enable() ' closes the rele' on NGIO
endfunction
*****
' Axis Z Disable
*****
function Disable_Z() as void
PidZ.disable()
endfunction
*****
' Test following error
' Disable all Axes if error
*****
function Test_Following_Error()as void
dim Error as char
error=0
if PidX.err=1 ' test X
    error=1
endif
if PidY.err=1 ' test Y
    error=1
endif
if PidZ.err=1 ' test Z
    error=1
endif
if error=1 'if serror disable all motor
    Disable_X()
    Disable_Y()
    Disable_Z()
endif
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'*****
2	'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
3	'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
4	'Rap=10000/5000=2
5	'*****
6	Rapx=1
7	Rapy=1
8	Rapz=1

```

*****

```


'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev

'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step

'Rap=10000/5000=2

Rapx=1

Rapy=1

Rapz=1

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'Write the PID Axes
2	PidX.post=interp.pc(0)*RapX
3	PidY.post=interp.pc(1)*RapY
4	PidZ.post=interp.pc(2)*RapZ

'Write the PID Axes

PidX.post=interp.pc(0)*RapX

PidY.post=interp.pc(1)*RapY

PidZ.post=interp.pc(2)*RapZ

'read analog 0 and set the Vper %

interp.vper=ng_adc(0)

' copy the axes values

' for ex: display in HMI

' value in 0.001 mm

ActualX=PidX.posr ' read actual position X

ActualY=PidY.posr ' read actual position Y

ActualZ=PidZ.posr ' read actual position Z

[Scarica l' Esempio](#)

12.5 Esempio Utilizzo Asse Posizionato Analogico

Nell' esempio riportato, viene gestito un asse Analogico posizionato utilizzando un oggetto VTB
Vedere il manuale relativo agli oggetti di VTB per ulteriori spiegazioni

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Oggetti utilizzati:



Motor Control Plus → CobjPos → Posizionatore

Property	Value
Nome	Pos1
Left	25
Top	30
N.TRATTI	8
Vper	1024
Div. Vper	1024
AccQstop	10
Acc	5
RzeroMode	1
RzeroOffset	0
RzeroPreset	0
RzeroVel	10
RzeroVelF	5
RzeroAcc	10
Msof	10000
Dsof	5000
LimitN	-99999999
LimitP	99999999
Gioco	0
Vgioco	1
MsofV	1
DsofV	1
RZERO ENABLE	True
AXIS TYPE	4
VTB AXIS OBJECT	PidX
PDO NAME	0
STEP CHANNEL	0
STEP NODE	1

Motor Control Plus → CPidPlus → Pid NG

Property	Value
Nome	PidX
Left	75
Top	30
EnablePid	False
Kp	10
Ki	0
Kv	0
Kd	0
Err_Sat	10000
NG ENC CHANNEL	0
NG DAC CHANNEL	0
ENABLE KP	True
ENABLE KI	True
ENABLE KV	True
ENABLE KD	False
Divisore	100
Dir	1
ServoErr	10000
TServoErr	1000
EnableDelay	50

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento asse

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Asse in movimento
 0 Asse fermi

Move_Axis – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px → Quota Asse in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Preset – Preset quota Asse

Parametri Px → Quota Asse in 0.001 mm per preset
Ritorna Nessuno

Acc_Axis – Set Accelerazione/decelrazione di posizionamento

Parametri Value → Valore Accelerazione di posizionamento in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

StartHome – Start ricerca homing Vel in pos1.rzerovel e pos1.rzerovelf

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

CheckHome – Check stato homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna 1 homing terminato

StopHome – Stop homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Test_Following_Error – Controlla errore inseguimento asse

Disabilita in caso di errore l' asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigitalInputs	UINT	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			1 *****
2			2 ' Enable Axis
3			3 *****
4			4 function Enable() as void
5			5 pos1.Enable()
6			6 endfunction

```

*****
' Enable Axis
*****
function Enable() as void
    pos1.Enable()
endfunction
*****
' Disable Axis
*****
function Disable() as void
    pos1.Disable()
endfunction
*****
' Preset Axis
*****
function Preset(Val as long) as void
    pos1.Preset(Val)
endfunction
*****
' Return 1 if axis move
' 0 Axis stop
*****
function Wait_Move() as char
    Wait_Move=pos1.move()
endfunction
*****
' Axis Stop Move
*****
function Stop() as void
    pos1.Stop()
endfunction
*****
' Start Homing
' Homing input see in task plc
*****
function StartHome() as void
    pos1.StartHome()
endfunction
*****
' Check if homing finished

```

```
' Return 1 if finished
*****

function CheckHome() as char
    CheckHome=pos1.status_home
endfunction
*****

' Stop home function
*****

function StopHome() as void
    pos1.StopHome()
endfunction
*****

' Move Axis
' Vel= vel Axis in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
' 0 move in buffer mode
' Px Axis value in 0.001 mm
' Return 1 if movement is inserted in the buffer
' 0 The movement is not inserted in the buffer
' in this case, is necessary reload the movement
*****

function Move_Axis(Vel as long, Flg as char, Px as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Move_Axis=pos1.moveto(Vel, Flg, Px)
endfunction
*****

' Set ACC
' Value Acc value in count
*****

function Acc_Axis(Value as long) as void
    pos1.acc=Value
endfunction

*****

' Test following error
' Disable Axis
*****

function Test_Following_Error() as void
if PidX.err=1 ' test Axis
    Disable()
endif
endfunction
```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

```
pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
pos1.dsosf=5000 ' 5 mm per revolution motor
```

Codice in Task PLC

```
TASK PLC Code
Init Task PLC  Task PLC
1  DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
2  pos1.ext_fc2=Fc_Home ' home input
.
```

DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
pos1.ext_fc2=Fc_Home ' home input

[Scarica l'Esempio](#)

13 FAST INPUTS Interrupt NGIO-NGPP

Le schede di espansione, NGIO e NGPP mettono a disposizione 2 (per NGIO su tacche di zero) 4 (per NGPP su FAST INPUTS 1-4) ingressi che possono essere gestiti in modo ad INTERRUPT dall' hardware.

Questo modo aumenta il tempo di risposta (lettura ingresso) rispetto ad una normale lettura.

Gli ingressi veloci della scheda NGPP (fast inputs 1-4) possono essere letti solo nel modo ad INTERRUPT.

Gli ingressi veloci della scheda NGIO (tacche di zero) oltre che nel modo ad INTERRUPT possono essere letti tramite la funzione NG_T0() [Vedi Cap 11.2](#)

13.1 OGGETTO FAST INPUT - GESTIONE INTERRUPT INGRESSI

Per leggere gli ingressi in modo INTERRUPT, viene utilizzato l'oggetto:

General → Fast Input → NGWARP Finput

Proprietà principali

Card Index Indice della scheda NGIO o NGPP nel bus locale:
da 0 a 7

Channel Numero di canale di ingresso da associare
NGIO da 0 a 1 - tacche di 0
NGPP da 0 a 3 – Fast Inputs

Metodi

Nome.get() as void

Update nelle registri di appoggio dei latch relativi al fronte di salita o discesa
(metodo da chiamare sempre prima di ogni lettura dei fronti UP e DN)

Nome.clear() as void

Resetta i registri di appoggio dei latch relativi al fronte di salita o discesa

Questo metodo una volta chiamato, azzerà gli stati dei registri UP e DN, ma se lo stato dell' ingresso si trova per es. ALTO, il relativo latch UP viene immediatamente settato. (viceversa per DN)

Variabili di sola lettura

Nome.stato Contiene lo stato attuale (0 o 1) dell' ingresso selezionato
(questa non è gestita ad INTERRUPT)


Nome.up Contiene lo stato del LATCH del fronte di salita.
Questa funzione è gestita in modo HARDWARE INTERRUPT dal sistema operativo

Nome.dn Contiene lo stato del LATCH del fronte di discesa.
Questa funzione è gestita in modo HARDWARE INTERRUPT dal sistema operativo

13.2 Esempio Lettura ingressi ad Interrupt

Nell' esempio riportato, vengono letti gli ingressi ad interrupt 1 e di una scheda NGIO-NGPP

Oggetti utilizzati:



General → Fast Input → NGWARP Finput

FastInput1	
Property	Value
Nome	FastInput1
Left	10
Top	5
Card index	0
Channel	0

FastInput2	
Property	Value
Nome	FastInput2
Left	55
Top	5
Card index	0
Channel	1

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
			No	EXP ☐	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
RisingEdge1	CHAR	No			
RisingEdge2	CHAR	No			
FallingEdge1	CHAR	No			
FallingEdge2	CHAR	No			
State1	CHAR	No			
State2	CHAR	No			

Codice in Task Main – Master ciclo

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1	'*****		
2	'FAST INPUT 1		
3	'*****		
4	Fastinput1.get()		'get fastinput1

'FAST INPUT 1

Fastinput1.get()

RisingEdge1=FastInput1.up

FallingEdge1=FastInput1.dn

State1=FastInput1.inp

FastInput1.clear()

'FAST INPUT 2

Fastinput2.get()

RisingEdge2=FastInput2.up

FallingEdge2=FastInput2.dn

State2=FastInput2.inp

FastInput2.clear()

'get fastinput1

'ceck the rising edge

'ceck the falling edge

'read the state

'reset latch up e dn

'get fastinput2

'ceck the rising edge

'ceck the falling edge

'read the state

'reset latch up e dn

[Scarica l' Esempio](#)

14 Gestione canali STEP su NGPP

Le schede di espansione, NGPP mette a disposizione 4 canali STEP/DIR gestibili da funzioni VTB, in interpolazione o posizionamento

14.1 PP_STEP – GENERAZIONE DEI SEGNALE STEP/DIR

Questa funzione **PP_STEP** è la PRIMITIVA che permette la generazione dei PASSI STEP sul canale indicato. Generalmente il suo utilizzo è abbinato a generatori di RAMPA e POSIZIONE derivati dai relativi OGGETTI.

Sintassi

PP_STEP(Channel **as Char**, Value **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR

da 0 a 3 canali prima espansione NGPP

4 a 7 canali seconda espansione NGPP

da 28 a 31 canali ultima espansione NGPP

Value

Valore assoluto della posizione dell'asse step/dir



ATTENZIONE
PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO INSERIRE QUESTA FUNZIONE NEL TASK_PLC

14.2 PP_PRESET – PRESET DEL GENERATORE STEP/DIR

Questa funzione consente di cambiare la posizione corrente di un generatore step/dir.

Sintassi

PP_PRESET(Channel **as Char**, Value **as Long**) **as void**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR

Value Valore della posizione che assumerà il l'asse step/dir



ATTENZIONE
PER UN CORRETTO PRESET DEGLI ASSI vedere gli esempi riportati per
INTERPOLATORE e POSIZIONATORE

14.3 PP_GETPOS – LETTURA POSIZIONE ATTUALE

Questa funzione consente di leggere la posizione corrente di un generatore step/dir. Il valore letto corrisponderà al DOPPIO dei passi generati.

Sintassi

PP_GETPOS(Channel **as Char**) **as long**

Parametri

Channel Numero del canale STEP/DIR

Valore di ritorno

Long Posizione attuale x 2

14.4 Esempio Utilizzo Assi Interpolati STEP/DIR

Nell' esempio riportato, vengono gestiti TRE assi STEP/DIR in modo interpolazione lineare.

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

RapX,RapY,RapZ



Oggetti utilizzati:

Motor Control → CobjInterpola → Interpolatore

Project Explorer	
Project	Objects
Functions	Properties
Tables	
Interp	
Property	Events
Property	Value
Nome	Interp
Left	15
Top	10
N.assi	3
N.tratti	16
Vper	1024
Div. Vper	1024
Abilita arcto	1

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento assi

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Assi in movimento
 0 Assi fermi

Move_Axes – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px,Py,Pz → Quote Assi in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Acc_Axes – Set Accelerazione di Interpolazione

Parametri Value → Valore Accelerazione di interpolazione in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop_Axes – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable_Axis_X_Y_Z – Abilita controllo Asse**Parametri** Nessuno**Ritorna** Nessuno**Dichiarare le variabili del progetto**

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
Vect(3)	LONG	No			
RapX	FLOAT	No			
RapY	FLOAT	No			
RapZ	FLOAT	No			
ActualX	LONG	No			
ActualY	LONG	No			
ActualZ	LONG	No			
DisableStep	CHAR	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			'*****
2			' Return 1 if axes move
3			' 0 Axes stop
4			'*****
5			function Wait_Move() as char
6			Wait_Move=interp.move()
7			endfunction
8			'*****

'*****

' Return 1 if axes move

' 0 Axes stop

'*****

function Wait_Move() as char

Wait_Move=interp.move()

endfunction

'*****

' Move Axes

' Vel= interp vel Axes in mm/min

' Flg if 1 move without buffer

' 0 move in buffer mode

' Px,Py,Pz Axes value in 0.001 mm

' Return 1 if movement is inserted in the buffer

' 0 The movement is not inserted in the buffer

' in this case, is necessary reload the movement

'*****

function Move_Axes(Vel as long, Flg as char, Px as long, Py as long, Pz as long) as char

Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min

Vect(0)=Px

Vect(1)=Py

Vect(2)=Pz

Move_Axes=interp.moveto(Vel, Flg, Vect())

endfunction

```

*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
*****
function Acc_Axes(Value as long) as void
    interp.acc=Value
endfunction

*****
' Stop Axes
*****
function Stop_Axes() as void
    interp.stop()
endfunction

*****
' Axis X enable
*****
function Enable_X() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis X 0, not change y,z
    Vect(0)=0
    Vect(1)=interp.pc(1)
    Vect(2)=interp.pc(2)
    interp.preset(Vect())
'enable axis
    DisableStep0=0
endfunction
*****

' Axis Y enable
*****
function Enable_Y() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis Y 0, not change X,z
    Vect(0)=interp.pc(0)
    Vect(1)=0
    Vect(2)=interp.pc(2)
    interp.preset(Vect())
'enable axis
    DisableStep=0
endfunction
*****

' Axis Z enable
*****
function Enable_Z() as void
    DisableStep=1
'Preset Axis Z 0, not change X,Y
    Vect(0)=interp.pc(0)
    Vect(1)=interp.pc(1)
    Vect(2)=0
    interp.preset(Vect())
    PidZ.posr=0
'enable axis
    DisableStep=0
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	'*****'
2	'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev
3	'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step
4	'Rap=10000/5000=2
5	'*****'
6	Rapx=1
7	Rapy=1
8	Rapz=1

'*****'

'Ex: Motor Encoder Revolution = 10000 i/rev

'Motor inserted directly in the Screw 5 mm step

'Rap=10000/5000=2

'*****'

Rapx=1

Rapy=1

Rapz=1

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	if DisableStep=0 ' disable output step
2	pp_step(0, interp.pc(0)*RapX) 'Update the X Axis
3	pp_step(1, interp.pc(1)*RapY) 'Update the Y Axis
4	pp_step(2, interp.pc(2)*RapZ) 'Update the Z Axis
5	endif

if DisableStep=0 ' disable output step

 pp_step(0, interp.pc(0)*RapX) 'Update the X Axis

 pp_step(1, interp.pc(1)*RapY) 'Update the Y Axis

 pp_step(2, interp.pc(2)*RapZ) 'Update the Z Axis

endif

'read analog 0 and set the Vper %

interp.vper=ng_adc(0)

'copy the axes values

' for ex: display in HMI

' value in 0.001 mm

ActualX=interp.pc(0) ' read actual position X

ActualY=interp.pc(1) ' read actual position Y

ActualZ=interp.pc(2) ' read actual position Z

[Scarica l' Esempio](#)

14.5 Esempio Utilizzo Asse Posizionato STEP/DIR

Nell' esempio riportato, viene gestito un asse Step/Dir posizionato utilizzando un oggetto VTB
Vedere il manuale relativo agli oggetti di VTB per ulteriori spiegazioni

ATTENZIONE:

Tutte le velocità vengono inserite in mm/min se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Tutte le quote assi vengono inserite in micron (0.001 mm) se impostato correttamente i parametri:

MSOF e DSOF

Oggetti utilizzati:



Motor Control Plus → CobjPos → Posizionatore

Property	Value
Nome	Pos1
Left	25
Top	30
N.TRATTI	8
Vper	1024
Div. Vper	1024
AccQstop	10
Acc	5
RzeroMode	1
RzeroOffset	0
RzeroPreset	0
RzeroVel	10
RzeroVelf	5
RzeroAcc	10
Msof	10000
Dsof	5000
LimitN	-99999999
LimitP	99999999
Gioco	0
Vgioco	1
MsofV	1
DsofV	1
RZERO ENABLE	True
AXIS TYPE	2
VTB AXIS OBJECT	0
PDO NAME	0
STEP CHANNEL	0
STEP NODE	0

Vengono gestite le seguenti funzioni:

Wait_Move – Stato movimento asse

Parametri Nessuno
Ritorna 1 Asse in movimento
 0 Asse fermi

Move_Axis – Interpolazione lineare

Parametri Vel → Velocità assi in millimetri/min
 Flg → Impostare ad 1 per disabilitare il buffer movimenti
 (fermata sul tratto)
 Impostare a 0 per abilitare buffer movimenti
 (fermata sullo spigolo >SGLP)
 Px → Quota Asse in 0.001 mm
Ritorna 0 Movimento inserito nel buffer
 1 Buffer pieno (occorre ripetere Move_Axes fino a che il buffer è
 libero)

Preset – Preset quota Asse

Parametri Px → Quota Asse in 0.001 mm per preset
Ritorna Nessuno

Acc_Axis – Set Accelerazione/decelrazione di posizionamento

Parametri Value → Valore Accelerazione di posizionamento in count per TAU
Ritorna Nessuno

Stop – Stop Movimento

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Enable – Abilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Disable – Disabilita controllo Asse

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

StartHome – Start ricerca homing Vel in pos1.rzerovel e pos1.rzerovelf

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

CheckHome – Check stato homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna 1 homing terminato

StopHome – Stop homing in corso

Parametri Nessuno
Ritorna Nessuno

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed VAR
			No	EXP	
Variable	Type	Shared	Export in Class		
DigitalInputs	UINT	No			

Codice in Funzioni di Pagina Main

Page Init	Master Event	Master Cycle	Page Functions
1			'*****
2			' Enable Axis
3			'*****
4			function Enable() as void
5			pos1.Enable()
6			endfunction

'*****

' Enable Axis

'*****

function Enable() as void

pos1.Enable()

endfunction

'*****

' Disable Axis

'*****

function Disable() as void

pos1.Disable()

endfunction

'*****

' Preset Axis

'*****

function Preset(Val as long) as void

pos1.Preset(Val)

endfunction

'*****

' Return 1 if axis move

' 0 Axis stop

'*****

function Wait_Move() as char

Wait_Move=pos1.move()

endfunction

'*****

' Axis Stop Move

'*****

function Stop() as void

pos1.Stop()

endfunction

'*****

' Start Homing

' Homing input see in task plc

'*****

function StartHome() as void

pos1.StartHome()

endfunction

```

*****
' Check if homing finished
' Return 1 if finished
*****
function CheckHome() as char
    CheckHome=pos1.status_home
endfunction
*****
' Stop home function
*****
function StopHome() as void
    pos1.StopHome()
endfunction
*****
' Move Axis
' Vel= vel Axis in mm/min
' Flg if 1 move without buffer
' 0 move in buffer mode
' Px Axis value in 0.001 mm
'Return 1 if movement is inserted in the buffer
' 0 The movement is not inserted in the buffer
' in this case, is necessary reload the movement
*****
function Move_Axis(Vel as long, Flg as char, Px as long) as char
    Vel=Vel*TAU/60 ' Transform in mm/min
    Move_Axis=pos1.moveto(Vel, Flg, Px)
endfunction
*****
' Set ACC
' Value Acc value in count
*****
function Acc_Axis(Value as long) as void
    pos1.acc=Value
endfunction

```

Codice in Init Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

pos1.msosf=10000 ' motor 10000 i/rev
pos1.dsosf=5000 ' 5 mm per revolution motor

Codice in Task PLC

TASK PLC Code	
Init Task PLC	Task PLC
1	DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
2	pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

DigitalInputs=ng_di(0) ' read digital inputs
pos1.ext_fcZ=Fc_Home ' home input

[Scarica l'Esempio](#)

15 Gestione Memoria permanente

La scheda NGWARP, mette a disposizione 2 tipologie di memoria permanente:

MEMORIA TIPO STATIC

Utilizza una RAM con batteria

MEMORIA TIPO FLASH INTERNA

Utilizza la memoria FLASH di sistema (condivisa con codice applicazione)

15.1 Memoria tipo Static

Questa viene direttamente gestita dal Sistema Operativo, La sua dimensione standard è di 32Kb, ed è resa permanente grazie all' ausilio di una batteria di durata 10 anni circa.

In questo tipo di memoria, possono essere dichiarate delle variabili di sistema, come fossero in RAM, ed utilizzate in modo normale. La particolarità è che il loro valore rimane anche dopo lo spegnimento del sistema.

Per utilizzare questo tipo di memoria è sufficiente dichiarare le Variabili nel campo STATIC:

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	V
			No	
Variable	Type	Shared		
StaticVar1	LONG	No		
StaticVar2	LONG	No		

Queste sono poi utilizzate come normali variabili

15.2 Gestione Memoria FLASH Interna

La memoria FLASH interna, è condivisa con il codice dell' applicazione.

Normalmente sono disponibili 4 Mb di memoria interna, difficilmente le applicazioni NGWARP usano oltre 1 Mb di codice, pertanto quasi sicuramente 3 Mb e oltre rimangono liberi per il salvataggio dei dati applicazione.

15.2.1 IMS_READ – Lettura memoria flash

Legge da Memoria interna i dati a partire da ADDR, per una lunghezza di NBYTE e l' inserisce nel vettore puntato da PUNT.

Sintassi

IMS_READ(Punt **as *char**, Addr **as long**, Nbyte **as long**) **as char**

Parametri

Punt Puntatore al buffer di dati di lettura
Addr Indirizzo di partenza della MEMORIA
Nbyte Numero di byte da leggere

Valore di ritorno

Char 0 Nessun errore
 <>0 Errore lettura

15.2.2 IMS_WRITE – Scrittura memoria flash

Scrive nella FLASH interna all'indirizzo indicato da ADDR, i dati indirizzati dal puntatore PUNT per un totale di NBYTE dati. La FLASH viene gestita a BLOCCHI di 256 Bytes, pertanto si consiglia sempre di scrivere a MULTIPLI di 256 come lunghezza dati. Questo perché se vengono scritti meno di 256 Bytes, viene comunque cancellato l'intero BLOCCO, per non perdere i dati occorrerebbe quindi leggere prima tutto il blocco, salvare i dati interessati e sovrascrivere il tutto.

Sintassi

IMS_WRITE(Punt **as *char**, Addr **as long**, Nbyte **as long**) **as char**

Parametri

Punt	Puntatore al buffer di dati
Addr	Indirizzo di partenza della MEMORIA
Nbyte	Numero di byte da scrivere

Valore di ritorno

Char	0	Nessun errore
	<>0	Errore scrittura



ATTENZIONE

**NELLA FLASH VIENE SEMPRE SCRITTO UN MULTIPLO DI 256 BYTES
QUINDI SE IL NUMERO DI BYTES DA SCRIVERE E' MINORE, VERRANNO
SCRITTI DEI VALORI CASUALI**

15.3 Esempio save/load in FLASH di valori in un vettore

Nell' esempio riportato, vengono salvati e caricati in FLASH i valori contenuti in un vettore di LONG. Questo può essere utilizzato come gestione di parametri macchine.

Viene gestita un CheckSum (somma dei valori dei parametri) e salvata nell' ultima posizione del vettore. Questa garantisce l' integrità dei valori.

Vengono gestite le seguenti funzioni:

LoadPar – Carica i valori da FLASH

Parametri Nessuno
Ritorna 0 OK
 1 Errore FLASH
 2 Errore checksum valori

SavePar – Salva i valori da FLASH

Parametri Nessuno
Ritorna 0 OK
 1 Errore FLASH

Dichiarare le variabili del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR	VSD VAR	Fixed V
				No	EXP ☐
Variable	Type	Shared	Export in Class		
val_par(PAR_NUMBER)	LONG	No			

Dichiarare le DEFINE del progetto

Internal VAR	Bit VAR	Define	Static VAR
Variable	Type		
PAR_NUMBER	100		

Codice in Funzioni di Pagina Main

```

Page Init  Master Event  Master Cycle  Page Functions
1  '*****
2  'Load parameters from FLASH in RAM
3  'Calculates the checksum
4  'return >0 ERROR
5  '*****
6  function LoadPar() as char
7  dim n as long

```

```

'*****
'Load parameters from FLASH in RAM
'Calculates the checksum
'return >0 ERROR
'*****
function LoadPar() as char
dim n as long

```

```

dim ckl as long
dim ck as long
dim Ret as char
'PAR_NUMBER is number of parameters
'all parameters are in long
Ret=ims_read(val_par(),0,PAR_NUMBER*4) ' reads parameters from flash and 'puts in val_par vector

```

```

if Ret<>0
    'LOAD ERROR !!!!
    LoadPar=1 'return ERROR 1
    return
endif
ck=val_par(PAR_NUMBER) 'gets the check sum in last position
ckl=0
for n=0 to n<(PAR_NUMBER-1) 'calculates the checksum
    ckl=ckl+val_par(n)
next n
if ckl=0 'if all parameters are ZERO - checksum error
    ckl=ckl+1
endif
if ckl<>ck
    'Checksum ERROR
    LoadPar=2 'return ERROR 2
else
    LoadPar=0 'return OK
endif
endfunction

```

```

*****

```

```

'Save the parameters in FLASH

```

```

'Return >0 ERROR

```

```

*****

```

```

function SavePar() as char
dim ck as long
dim n as long
dim Ret as char
ck=0
for n=0 to n<(PAR_NUMBER)-1 'calculates the checksum
    ck=ck+val_par(n)
next n
val_par(PAR_NUMBER-1)=ck 'put the checksum
Ret=ims_write(val_par(),0,PAR_NUMBER*4) 'save the parameters
if Ret<>0
    'SAVE ERROR !!!!
    SavePar=1 'return ERROR 1
else
    SavePar=0 'return OK
endif
endfunction

```

[Scarica l' Esempio](#)

16 System Utility

La Scheda NGWARP mette a disposizione delle utility presenti nel sistema operativo.

Queste possono essere richiamate da applicazione VTB tramite la funzione **System_Utility(...)**

16.1 User Led

Normalmente lo stato dei LED ST1-ST2-ST3 viene gestito dal sistema operativo Interno:

ST1 – Ser2 – CanOpen Slave

ST2 – Ethercat

ST3 – TaskPlc Time Burst

E' possibile gestire manualmente lo stato di questo led tramite la funzione System_Utility(...)

System_Utility(60,0,0,0)	→	Ritorna la gestione dei Led al sistema operativo
System_Utility(61,State,0,0)	→	State=1 Accende il LED ST1 State=0 Spenge il LED ST1
System_Utility(62,State,0,0)	→	State=1 Accende il LED ST2 State=0 Spenge il LED ST2
System_Utility(63,State,0,0)	→	State=1 Accende il LED ST3 State=0 Spenge il LED ST3

Una volta attivata la funzione **61,62,63** il relativo LED non viene più gestito dal sistema operativo.

Per ritornare all normale Gestione, chiamare la funzione **60**.

16.2 Lettura dimensione memoria di Salvatggio IMS

Questa funzione riporta ilo numero di Bytes disponibili nella memoria IMS.

Questo valore si riferisce a Bytes totali e non a quelli liberi o occupati

Long Bytes=System_Utility(101,0,0,0)	→	Ritorna Il numero di bytes della memoria IMS
---	---	--

16.3 Abilitazione Canali Analogici a 10/12 bit

Normalmente per compatibilità delle applicazioni NG35, NGWARP inizializza i Canali analogici 1- 8 a 10 BIT di risoluzione (0-1023).

Tramite utility di sistema è però possibile abilitare la massima risoluzione disponibile 12 BIT (0-4095)

System_Utility(132,0,0,0)	→	Abilita i canali analogici a 10 bit
System_Utility(132,1,0,0)	→	Abilita i canali analogici a 12 bit

Non esiste una Utility per riportare i Canali Analogici a 10 bit, pertanto è necessari togliere la chiamata **132** alle utility dall' applicazione VTB

16.4 Lettura Tempo Utilizzo Task Plc

Con questa funzione è possibile leggere il Tempo di ciclo del TASK PLC

Il valore che ritorna sono i Microsecondi dell' effettivo tempo di ciclo del TASK PLC, in pratica misura la deviazione effettiva del Task Plc rispetto a quella impostata.

Long uSec = System_Utility(1601,0,0,0)	→	Legge il tempo effettivo
---	---	--------------------------

Il tempo letto, può non essere sempre lo stesso, in quanto questo dipende dal ciclo del codice del task plc

16.5 Lettura Can Synk Time

Con questa funzione è possibile leggere il Tempo (in microsecondi) di SYNK impostato per il CanOpen

Long uSec = System_Utility(1602,0,0,0) → Legge il tempo di SYNK

16.6 Lettura DC Ethercat Synk Time

Con questa funzione è possibile leggere il Tempo (in nanosecondi) del DC per Ethercat

Long nSec = System_Utility(1703,0,0,0) → Legge il tempo di DC

16.7 Lettura Errore DC Ethercat Synk Time

Con questa funzione è possibile leggere l' errore (in nanosecondi) del DC per Ethercat

Long nSec = System_Utility(1706,ID,0,0) → Legge l' errore di DC

ID=0 → *Lettura Master Sync Error*

ID=n → *Lettura slave "n" Sync Error dove "n" è il numero dello slave*

Sommario

1	Prefazione	2
2	Porta Ethernet.....	3
2.1	SET_IP	3
2.2	PXETH_ADD_PROT	3
2.2.1	Funzione di GESTIONE PROTOCOLLO.....	3
2.3	PXETH_RX	4
2.4	Esempio.....	4
3	Modbus TCP/IP	6
3.1	OGGETTO Modbus TCP/IP	6
3.2	Esempio.....	6
4	CLIENT TCP/IP	8
4.1	OGGETTO TCP_Client.....	8
4.2	Esempio TCP/IP generico	9
4.3	Esempio TCP/IP RPC	11
5	Porta RS232/RS485	13
5.1	SER_SETBAUD	13
5.2	SER_MODE.....	13
5.3	SER_GETCHAR.....	13
5.4	SER_PUTCHAR.....	13
5.5	SER_PUTS.....	13
5.6	SER_PRINTL.....	14
5.7	SER_PRINTF.....	14
5.8	SER_PUTBLK.....	14
5.9	SER_PUTST	14
5.10	Esempio	16
6	Modbus RTU.....	19
6.1	OGGETTO Modbus RTU Slave	19
6.2	Esempio ModBus slave.....	19
6.3	OGGETTO Modbus RTU Master	21
6.4	Esempio ModBus Master	22
7	Lettura Ingressi Analogici.....	23
7.1	Lettura Ingressi.....	23
7.2	Esempio Lettura canali analogici	23
8	Gestione CanOpen	24
8.1	PXCO_SDODL.....	24

8.2	PXCO_SDOUL.....	24
8.3	READ_SDOAC	25
8.4	PXCO_SEND.....	25
8.5	PXCO_NMT	25
8.6	READ_EMCI	26
8.7	Esempio Utilizzo delle funzioni CanOpen.....	27
8.8	Esempio Utilizzo Assi Interpolati CanOpen	30
8.9	Esempio Utilizzo Asse Posizionato CanOpen.....	36
9	INDIRIZZAMENTO NGIO-NGPP.....	42
10	I/O Digitali su NGIO-NGPP.....	43
10.1	NG_DI – Lettura Ingressi Digitali.....	43
10.2	NG_DO – Scrittura Uscite Digitali	43
10.3	Esempio Utilizzo I/O Digitali.....	44
11	Uscite analogiche 2 relè Su NGIO-NGPP	46
11.1	NG_DAC - SCRITTURA USCITE ANALOGICHE NGIO-NGPP.....	46
11.2	NG_DAC_CAL - OFFSET USCITE ANALOGICHE NGIO-NGPP.....	46
11.3	NG_RELE - GESTIONE DEI RELE' NGIO.....	47
11.4	Esempio Utilizzo Uscite Analogiche e contatto Relè.....	48
12	Lettura Encoder e Indice di ZERO su NGIO.....	49
12.1	NG_ENC - GESTIONE ENCODER.....	49
12.2	NG-T0 - LETTURA INDICE DI ZERO ENCODER	50
12.3	Esempio Lettura Encoder NGIO e TACCA DI ZERO	51
12.4	Esempio Utilizzo Assi Interpolati Analogici	52
12.5	Esempio Utilizzo Asse Posizionato Analogico.....	58
13	FAST INPUTS Interrupt NGIO-NGPP.....	64
13.1	OGGETTO FAST INPUT - GESTIONE INTERRUPT INGRESSI	64
13.2	Esempio Lettura ingressi ad Interrupt	65
14	Gestione canali STEP su NGPP.....	66
14.1	PP_STEP – GENERAZIONE DEI SEGNALE STEP/DIR	66
14.2	PP_PRESET – PRESET DEL GENERATORE STEP/DIR.....	66
14.3	PP_GETPOS – LETTURA POSIZIONE ATTUALE	66
14.4	Esempio Utilizzo Assi Interpolati STEP/DIR	67
14.5	Esempio Utilizzo Asse Posizionato STEP/DIR.....	71
15	Gestione Memoria permanente	75
15.1	Memoria tipo Static	75
15.2	Gestione Memoria FLASH Interna	75

15.2.1	IMS_READ – Lettura memoria flash	75
15.2.2	IMS_WRITE – Scrittura memoria flash	76
15.3	Esempio save/load in FLASH di valori in un vettore.....	77
16	System Utility	79
16.1	User Led	79
16.2	Lettura dimensione memoria di Salvatggio IMS.....	79
16.3	Abilitazione Canali Analogici a 12 bit	79
16.4	Lettura Tempo Utilizzo Task Plc	79
16.5	Lettura Can Synk Time.....	80
16.6	Lettura DC Ethercat Synk Time	80
16.7	Lettura ERrore DC Ethercat Synk Time.....	80